

# SG350X, SG550XG: Stack Slave Stuck wanneer Unit is losgekoppeld en opnieuw aangesloten

## Datum geïdentificeerd

26 mei 2017

## Datum opgelost

8 september 2017

## Producten getroffen

Model	Firmware versie	Vast
SG350X-software 2.2.0.x		2.3.5.63
SG550XG router 2.3.0.130		2.3.5.63

## Beschrijving van probleem

In sommige gevallen kan een eenheid zich niet opnieuw bij een stack aansluiten na een omschakeling (van de oorspronkelijke actieve schakelaar naar de standby-schakelaar) of wanneer de eenheid wordt losgekoppeld en vervolgens weer op een stapel wordt aangesloten.

## Resolutie

Dit probleem wordt opgelost tijdens het upgraden naar versie 2.3.5.63. Klik [hier](#) voor instructies.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.