

# CSCvc53327: O RV32x não fornece um endereço IP quando o nome do host inclui espaços

## Summary

O RV32x não fornece um endereço IP quando o nome do host do cliente DHCP inclui espaços. O RV32x não oferece suporte a espaços e caracteres especiais no campo de nome do host.

## Data de identificação

16 de dezembro de 2016

## Data de resolução

N/A

## Produtos afetados

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

## Próximas etapas

Verifique os caracteres e o comprimento do nome do host do dispositivo. Se contiver caracteres ou espaços especiais, você poderá removê-los temporariamente do nome do host para que o dispositivo receba um endereço IP do RV32x. Um firmware de roteador que aceitaria caracteres e espaços especiais está em andamento no momento.