

# SG350X, Sx550X: Perda de pacote espelhado de RSPAN ao encaminhar

## Data de identificação

12 de fevereiro de 2017

## Data de resolução

N/A

## Produtos afetados

Modelo	Versão do firmware
SG350X, Sx550X	2.2.0.x

## Descrição do problema

Ao usar a função Remote Switched Port Analyzer (RSPAN), se o tráfego for encaminhado simultaneamente a uma porta de destino devido a uma operação espelho e outra operação (como encaminhamento regular), nem todo o tráfego é espelhado para a porta de destino de RSPAN.

## Solução

Não há solução.