

# SG350XG:基于Web的实用程序中的某些功能没有响应

## 确定日期

2017年5月23日

## 解决日期

不适用

## 受影响的产品

SG350XG	2.2.0.x

## 问题说明

使用Apple Safari浏览器时，交换机基于Web的实用程序中的某些功能无法正常工作。实用程序中不响应的这些功能包括**Reboot**和**Logout**按钮，以及**Locate Device**页面的**Stop**按钮。

## 解决方法

使用其他浏览器，如Google Chrome、Mozilla Firefox或Microsoft Edge。