T3错误事件故障排除

目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

识别错误事件

错误事件定义

排除错误事件故障

线路代码违规和线路误码秒数增加

严重错误成帧秒数和不可用秒数增加

T3线路的硬插拔环回测试

在BNC上设置硬电缆环回

检验硬插拔环回

PA-T3:准备进行扩展的 ping 测试

PA-T3:执行扩展的 ping 测试

PA-MC-T3:为T1线路上的BERT做好准备

PA-MC-T3:在T1线路上执行BERT

相关信息

简介

本文档介绍各种T3错误事件,并说明如何识别和排除它们。本文档还包含"硬插拔环回<u>测试"部分</u>。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见"Cisco技术提示规则"。

识别错误事件

根据所使用的端口适配器类型,Cisco IOS®软件命令显示T3错误事件。

PA-T3:show controllers serial

```
dodi#show controllers serial 5/0
  M1T-T3 pa: show controller:
    ...
  Data in current interval (798 seconds elapsed):
    0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
    0 C-bit Coding Violation
    0 P-bit Err Secs, 0 P-bit Sev Err Secs
    0 Sev Err Framing Secs, 0 Unavailable Secs
    0 Line Errored Secs, 0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Sev Err Secs
```

PA-MC-T3:show controllers T3

错误事件定义

无论使用哪个端口适配器,T3错误事件定义如下:

- 行代码违规(LCV):在具有三零替换(B3ZS)线路代码的双极中接收的双极违规(BPV)数。
- P位错误秒(PES):具有一个或多个PCV、一个或多个帧外缺陷或检测到的传入警报指示信号 (AIS)的秒。
- C位编码违规(CCV):通过C位报告的编码违规数。对于C位奇偶校验,它是在累积间隔内发生的CP位奇偶校验错误计数。
- P位严重错误秒(PSES):第二个具有44个或更多PCV、一个或多个帧外缺陷或检测到的传入AIS。
- **●严重错误成帧秒**:接收远程警报指示或发生帧丢失情况的一秒间隔数。
- 不可用秒(UAS):控制器关闭的一秒间隔数。
- 线路错误秒:发生线路代码违规的一秒间隔数。
- C位误码秒:一个或多个CCV、一个或多个帧外缺陷或检测到的传入AIS的秒数。当计数UAS时 . 此量规不会递增。
- **C位严重误码秒**:44个或多个CCV、一个或多个帧外缺陷或检测到的传入AIS的秒数。当计数 UAS时,此量规不会递增。
- **总数据(最后…… 15分钟间隔)**:15分钟间隔的T3信号质量汇总统计信息。此数据块中的计数器每24小时(96次间隔)清除一次。

排除错误事件故障

本节介绍T3线路上发生的各种错误事件,并提供有关如何修复这些错误的信息。

线路代码违规和线路误码秒数增加

要排除这些错误事件,请执行以下操作:

- 1. 确保位于75欧姆同轴电缆远端的设备发送带B3ZS线路代码的T3信号。
- 2. 检查75欧姆同轴电缆是否存在中断或其他物理异常,以检查其完整性。如有必要,请更换电缆
- 3. 把一个外部回环电缆插入到端口。有关详细信息,请参阅T3线路的硬插头环回测试部分。

严重错误成帧秒数和不可用秒数增加

要排除这些错误事件,请执行以下操作:

- 1. 确保本地接口端口配置与远端设备配置相对应。
- 2. 尝试在本地端识别警报,并按照T3警报故障排除中的建议执行操作。
- 3. 把一个外部回环电缆插入到端口。有关详细信息,请参阅T3线路的硬插头环回测试部分。

T3线路的硬插拔环回测试

硬插头环回测试用于确定路由器硬件是否有任何故障。如果路由器通过硬插拔环回测试,问题出在 T3线路的其他位置。

在BNC上设置硬电缆环回

要设置硬插拔环回,您需要一根75欧姆同轴电缆,每端均带凸式BNC连接器。使用此同轴电缆将端口适配器上的传输(TX)端口连接到其接收(RX)端口。

您还需要在T3串行接口/控制器和所有T1控制器(仅PA-MC-T3)上配置内部时钟源。

检验硬插拔环回

根据所使用的端口适配器类型,您必须通过扩展ping(对于PA-T3)或T1位错误率测试(BERT)(对于PA-MC-T3)验证硬环回。

PA-T3:准备进行扩展的 ping 测试

要准备扩展ping测试,请完成以下步骤:

- 1. 使用 write memory 命令保存您的路由器配置。
- 2. 在接口配置模式下将接口串行的封装设置为高级数据链路控制(HDLC)。
- 3. 使用**show running-config**命令检查接口是否具有唯一的IP地址。如果串行接口没有IP地址,请获取唯一地址,并将其分配给子网掩码为255.255.255.0的接口。
- 4. 清除接口计数器。为此,请使用clear counters命令。

PA-T3:执行扩展的 ping 测试

要执行串行线路ping测试,请完成以下步骤:

- 1. 输入此信息:type:ping ip目标地址=输入刚分配了IP地址的接口的IP地址。重复计数 = 1000数据报大小 = 1500超时 = 按 ENTER扩展命令=是源地址 = 按 ENTER设置 IP 标头的 Df 位 = 按 ENTER验证回复数据 = 按 ENTER数据模式= 0x0000按ENTER三次键**注意:**ping数据包大小为1500字节,我们执行全零ping(0x0000)。 此外,ping计数规范设置为1000。因此,在本例中,有1000个1500字节的ping数据包被发送出去。
- 2. 检查show interfaces serial命令输出,确定输入错误是否增加。如果输入错误没有增加,则本地硬件(电缆、路由器接口卡)可能状态良好。
- 3. 使用不同的数据模式执行其他扩展 ping。例如:重复第1步,但使用数据模式0x1111。重复第 1步,但使用数据模式0xffff。重复步骤1,但使用数据模式0xaaa。
- 4. 检验所有扩展ping测试是否100%成功。
- 5. 输入**show interfaces serial**命令。您的T3串行接口应没有循环冗余校验(CRC)、帧、输入或其他错误。通过查看show interfaces serial命令输出底部的第五行和第六行来**检验此**情况。如果所有ping操作都100%成功,且没有错误,则硬件必须完好。问题要么是布线问题,要么是电话公司问题。
- 6. 从接口上拔下环回电缆,然后将T3线重新插入端口。
- 7. 在路由器上输入 copy startup-config running-config EXEC 命令,以清除在扩展 ping 测试过程中对 running-config 进行的任何更改。当提示输入目标文件名时,请按 Enter 键。

PA-MC-T3:为T1线路上的BERT做好准备

PA-MC-T3中内置了位错误率测试(BERT)电路。您可以配置任何T1线路(而非T3线路)以连接到板载BERT电路。

板载BERT电路可以生成两类测试模式:

- 伪随机
- 重复性

伪随机测试模式为指数数,符合ITU-T O.151和O.153。重复测试模式为0或1,或交替的0和1。

要为T1线路上的BERT做好准备,请使用clear counters命令清除接口计数器。

PA-MC-T3:在T1线路上执行BERT

要在T1线路上执行BERT,请完成以下步骤:

- 1. 使用**T1 <T1-line-number> bert pattern 2^23 interval 1** T3控制器配置命令(其中T1-line-number为1-28)在T1线路上发送BERT模式。
- 2. 完成BERT后,检查**show controllers** T3命令输出,并确定是否:接收的位数与BERT间隔期间T1线路上发送的位数相对应。位错误保持为零(0)。如果位错误没有增加,则本地硬件(电缆、路由器接口卡)可能处于良好状态。

```
T3 4/0 T1 2

No alarms detected.
Framing is crc4, Clock Source is line, National bits are 0x1F.
BERT test result (done)
Test Pattern: 2^23, Status: Not Sync, Sync Detected: 1
Interval: 1 minute(s), Time Remain: 0 minute(s)
Bit Errors(Since BERT Started): 0 bits,
Bits Received(Since BERT start): 111 Mbits
Bit Errors(Since last sync): 0 bits
```

- 3. 在其他T1线路上执行其他BERT。如果所有BERT都100%成功,并且没有位错误,则硬件必须良好。在这种情况下,问题要么出在电缆上,要么出在电话公司。
- 4. 从接口上拔下环回电缆,然后将T3线重新插入端口。如果您打开服务请求,请向思科TAC提供以下命令的输出:show runningshow controllerclear countersshow interfacesping不同模式

相关信息

- T3警报故障排除
- 技术支持 Cisco Systems