



已知问题

当此 Firepower 版本最初发布时，此处所列的错误即已知存在。

- [搜索已知问题，第 1 页](#)
- [版本 6.5.0 已知问题，第 1 页](#)

搜索已知问题

如果您有支持合同，可以通过[思科漏洞搜索工具](#)获取 Firepower 产品最新的未解决错误列表。这些常规查询显示尚未解决的、与运行 版本 6.5.0:

- [Firepower 管理中心](#)
- [Firepower 管理中心虚拟](#)
- [具备 FirePOWER 服务的 ASA](#)
- [NGIPSv](#)

可以将搜索范围限制为影响特定 Firepower 平台和版本的错误。还可以按错误 ID 搜索或者搜索特定关键字。

版本 6.5.0 已知问题

表 1: 版本 6.5.0 已知问题

漏洞 ID	标题
CSCvq03466	ISA 3000 FTD 部署失败，硬件旁路已激活
CSCvq11310	FTD 性能已丢弃大约 5% 的 6.5 SRTS 运行
CSCvq30293	FTD 版本降级后，引导程序配置未更新
CSCvq47804	从 FDM 关闭后，FXOS 安全模块不会启动。

漏洞 ID	标题
CSCvq70849	在高可用性对中部署时，从 6.4 升级到 6.5 FDM 失败
CSCvq91091	在 1024B 和 MaxCPS 测试中，ASA 55xx-x 系列在 6.5 上执行的速度比预期要慢
CSCvr09194	FXOS 升级后已找到 core.run_hm.pl
CSCvr17786	API GET 使用 HitCount "true" 和过滤器 "fetchZeroHitCount" 调用访问策略时返回所有规则
CSCvr21119	在 FP1000 设备上发出 SSD 安全擦除 cmd 时，添加电源周期消息
CSCvr22260	常规压力下 IkeAddFailEntry 中的 line 在 ike_mib.c:578 中重新加载
CSCvr23986	在 mh_magic_verify 中以及在负载下的 SrDoMgmt 中触发的断言
CSCvr24059	源 SGT 关联不适用于 FMC 和 FTD 6.5
CSCvr28977	FTD: 即使在 API 中关闭 API，也会下载 API 自动恶意软件更新
CSCvr34163	当 FTD 处于路由或透明模式时，不应在入侵事件下看到 VLAN ID
CSCvr35470	FMCv-6.5.0 上的 CloudAgent 核心
CSCvr37728	在一个角落中重新连接到 ISE 后，ADI 进程可能会崩溃和核心
CSCvr39516	modexp-octeon 中 malloc 故障导致 lina 分段故障/重新加载
CSCvr39818	FTD: 将接口 IP 从静态交换到 DHCP 会导致 FTD 使用不同的 DHCP 客户端 ID
CSCvr46892	在模式之间切换后，接口保持关闭状态
CSCvr47499	800_post/1028_latency_settings_upgrade.pl 中出现 Firepower FMC 升级故障