

# RV130W:Latam/RV130W/預設傳入存取規則原則

## 識別日期

2017年5月25日

## 解決日期

不適用

## 受影響的產品

RV130W	1.0.3.22

## 問題描述

如果允許存取控制清單(ACL)已設定為允許來自特定主機或網路的流量，然後又設定了封鎖ACL，則封鎖ACL會拒絕應該允許流量。

## 當前狀態

Beta軟體版本1.0.3.25修復了此問題，公共韌體將在下一正式韌體版本RV130W中發佈。