فتاه مكحت ةدحو لبك صيصخت ةيفيك Cisco IP

تايوتحملا

قمدق ملاً قمدق ملاً قمدق ملاً تامول عم قصي الله تامول عم قصي الله تامول عمل ملكحت المدح و ذفانم عاون الله عليه الله تعليه تعليه تعليه الله تعليه تعليه تعليه تعليه الله تعليه تعليه

ةمدقملا

همادختسإ متي يذلا Cisco IP فتاه مكحت ةدحو لبك صيصخت ةيفيك دنتسملا اذه حضوي مكحتلاً قدحو ذفنم نم قرشابم فتاهلاً تالجس عمجل.

ةيساسأ تامولعم

:ةفلتخم قرط ثالث مادختساب فتاهلا ءاطخأ حيحصت تالجس عيمجت متي

- بيولا يلإ لوصولا نم مكحتلا ةدحو تالجس •
- (SSH) نامألا ةقبط ىلإ لوصولا لالخ نم ءاطخألا حيحصت عضو •
- مكحتلا ةدحو فتاه ذفنم •

ضعب يف .IP ربع هيلإ لوصولل الباق فتاهلا نوكي امدنع ،طقف 2 و 1 نيتقيرطلا مدختسأ ليبس ىلع ،ةكبشلا نامأ ببسب SSH لوصو وأ بيولا ىلإ لوصولا رفوتي ال ،نايحألا ةيامحلا رادج تاسايس لااثملا.

- اهحالصإو DHCP فتاه ءاطخأ فاشكتسأ •
- VPN رادص إ
- . نامألا وأ فتاهلا ىل لوصولا قيناكم إب قلعتت تالكشم

.تالاحلا هذه يف مكحت قدحو لُبك مادختسإ متي

مكحتلا ةدحو ذفانم عاونأ

زارطلا بسح، Cisco فتاوه ىلع مكحتلا ةدحو ذفانم نم ناعون رفوتي.

8961 و 99xx فتاهلا زرط ىلع USB مكحت ةدحو ذفنم •

نام و AUX و 79XX و 79XX فتاوهلا زرط ىلع نونس ةتس وذ AUX ذفانم و 79XX فتاهلا زارط نمضتي : قطحالم AUX دفانم و USB فتاهلا زارط نمضتي : قطحالم عليه المسلم عليه المسلم المسلم عليه المسلم ال

مكحتلا ةدحو لبك ءاشنإ ةيفيك

امه مكحتلا ةدحو تالبك نم ناعونلا:

- USB مكحت ةدحو ذفنم لبك .1
- نونس ةتس نم فلؤم (AUX) ذفنم لباك .2

USB مكحت ةدحو ذفنم لبك

in order to تانأ ،لبك ءانيم مكحتلل ةيفرط قدحو USB تاعج :جاتحت تنأ

:ةروصلا هذه يف حضوم وه امك (DB9) يلسلست USB لبك •



• ذه يف حضوم وه امك بناج لك ىلع ةيئاسنلا ذفانملل DB9 عم دحاو يلسلست لباك • :ةروصلا



حضوم وه امك لبكلا لامكإل ةثالثلا تالبكلاب ةصاخلا ةيلسلستلا ذفانملا ليصوت بجي قروصلا هذه يف:



مت :فتاهلا ىلع flash قلاسر رهظت ،فتاهلاب USB مكحت ةدحو ذفنم لبك ليصوت دنع . USB يلسلست مكحت ةدحو لبك فاشتكا

نونس ةتس نم فلؤم (AUX) مكحت ةدحو ذفنم لبك

:بلطتت كنإف ،نونس ةتس نم فلؤم (AUX) ذفنم لبك ءاشنإل

• كاباك USB يلسلست الله وه امك (DB9) كالسلست:





لبكلا مقر باسح متي ،RJ11 ذفنمل .ذفنم لكل قيقد لكشب ماقرألا درت ،DB9 ذفنم يفو لفسألا وحن هجاوت ةصاصقلا امنيب راسيلا نم

:مادختساب DB9 و RJ11 نيزارطلا تالباك ليدبتب عتمت


RJ11 ذفنم DB9

2 2


3 4

5 3

.اعم هحيحصت مت دقو يئاسنلا DB9 ذفنمو RJ 11 ذفنم ةروصلا رهظت




.ةروصلا هذه يف نونس ةتس وذ (AUX) ذفنملا يف مكحت لبك رهظي




مكحتلا ةدحو ذفنم لبك مادختسإ تاوطخ

- صاخلا USB وأ (AUX) مكحتلا ةدحو ذفنمب بسانملا مكحتلا ةدحو لبك ليصوتب مق .1 فتاهلا زارطل اقفو ،فتاهلاب.
- زاهجلا قحفص نم فتاهلا ىلع USB ذفنم نيكمت نم دكأت ،USB مكحت قدحو ذفنمل .2 لاصتالا دنع فتاهلا قرادإب قصاخلا.
- 3. كالخ نم ،لاصتالا اذهل COM ذفنم مقر فشتكا ،رتويبمكلاً بالبكلاً ليصوت دعّب عبد المناطقة الم

جمارب تيبثت نم دكأتلا يجري ،"ةزهجألا ةراداٍ" يف لبكلا فاشتكا مدع ةلاح يف **ةظحالم** يلسلستلا USB لبكل (تدجو نإ) ليغشتلا



- 4. ول ي Windows، قسلج مادختساب يلسلستلا ذفنملا يل لوصولا كنكمي PuTTy المحمل علي العامي Baud 115200.
- 5. عضو لاف نيوكتلاب مق ،قيادبلا يف ددحم عاطخأ حيحصت يأ نيكمتل .5 SSH.



مكحتلا ةدحو ةشاش ىلع ءاطخألا حيحصت ىلإ لوخدلا ليجست ةروصلا هذه حضوت.





2994: WRN 18:05:04.624182 JVM: Startup Module Loader|cip.mmgr.dt:? - [MediaMgrSM]: Unhandled Event, State = StateHandsetOffHook Event = EventSetSpeakerMode 2995: NOT 18:05:04.664184 JVM: Startup Module Loader|cip.cfg.ConfigManager:? ->ConfigManager PropertyChanged: device.callagent.callcount 2996: NOT 18:05:04.665787 JVM: Startup Module Loader|cip.cfg.ConfigManager:? - <--ConfigManager PropertyChanged: device.callagent.callcount 2997: NOT 18:05:04.667458 JVM: Startup Module Loader|cip.cfg.ConfigManager:? - ->ConfigManager PropertyChanged: device.callagent.callcount 2998: NOT 18:05:04.669038 JVM: Startup Module Loader|cip.cfg.ConfigManager:? - <--ConfigManager PropertyChanged: device.callagent.callcount 2999: WRN 18:05:06.358267 JVM: Startup Module Loader|cip.mmgr.dt:? - [MediaMgrSM]: Unhandled Event, State = StateOnHook Event = EventSetSpeakerModeOff 3000: WRN 18:05:06.359889 JVM: Startup Module Loader|cip.mmgr.dt:? - [MediaMgrSM]: Unhandled Event, State = StateOnHook Event = EventEndcall 3001: NOT 18:05:06.399467 JVM: Startup Module Loader|cip.cfg.ConfigManager:? ->ConfigManager PropertyChanged: device.callagent.callcount 3002: NOT 18:05:06.401203 JVM: Startup Module Loader|cip.cfg.ConfigManager:? - <--ConfigManager PropertyChanged: device.callagent.callcount

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات ويقام المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين المعالفين ألما المعالفين المعالفين ألما المعالفين المعالفين المعالفين المعالفين المعالفين المعالفين المعالفين ألما المعالفين المعالفين ألما المعالفين المعالفين ألما المعالفين المعالفين ألما المعالفي ألما المعالفين ألما المعالفين ألما المعالفين ألما المعالفين ألم