

# ليحرت هجوم تاهجاو يلع راطت نال مئوق مهف تاراطال

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [طبقات قوائم الانتظار](#)
- [قوائم انتظار PVC](#)
- [قوائم الانتظار على مستوى الواجهة](#)
- [قوائم انتظار FIFO](#)
- [FIFO مزدوج](#)
- [جشنة](#)
- [ضبط حلقة TX](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يراجع هذا المستند بنية قوائم الانتظار الهرمية على الواجهات التسلسلية التي تم تكوينها باستخدام تضمين ترحيل الإطارات. عند تكوينه باستخدام تنظيم حركة بيانات ترحيل الإطارات (FRTS)، تدعم واجهات ترحيل الإطارات طبقات قائمة الانتظار التالية:

- قائمة انتظار PVC
- قائمة انتظار على مستوى الواجهة

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

يجب أن يكون قراء هذا المستند على دراية بما يلي:

- [تكوين ترحيل الإطارات](#)
- الموجهات من السلسلة 2600 و 3600 و 7200 من Cisco
- [FRTS](#)

### المكونات المستخدمة

تم التقاط المكونات المستخدمة في هذا المستند على موجه من السلسلة Cisco 7200 باستخدام الأجهزة والبرامج

• مهائى المنفذ PA-MC-4T1 Multichannel T1 Port Adapter

• برنامج IOS® الإصدار 12.2(6) من Cisco


تم إنشاء المعلومات المقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

## الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية](#).

## طبقات قوائم الانتظار

يوضح الشكل التالي طبقتين من قوائم الانتظار عند تطبيق FRTS على الواجهة. يؤدي تطبيق FRTS واتفاقيات تنفيذ متتدى ترحيل الإطارات (FRF.12) إلى تغيير قائمة الانتظار على مستوى الواجهة إلى قوائم انتظار FIFO مزدوجة وفقاً للهيكل التي تدعم تقنية قوائم الانتظار هذه. تحتوي قوائم الانتظار على قائمة انتظار عالية الأولوية لحمل الصوت عبر (IP (VoIP وحزم تحكم معينة وقائمة انتظار منخفضة الأولوية لحمل جميع الحزم الأخرى. لمزيد من المعلومات حول قوائم انتظار FIFO المزدوج، راجع قسم [FIFO المزدوج](#).



تدعم واجهات ترحيل الإطارات قوائم انتظار الواجهة بالإضافة إلى قوائم انتظار PVC عند تمكين قوائم انتظار FRTS و PVC. كما تدعم كل قائمة انتظار من قوائم انتظار PVC نظام قوائم انتظار منفصلة عادلة مرجحة (WFQ)، في حالة تكوين قائمة انتظار PVC على هيئة WFQ.

## قوائم انتظار PVC

يمكن أن تدعم كل من واجهات ترحيل الإطارات و ATM العديد من الدوائر الظاهرية (VCs). حسب الجهاز، تدعم هذه

الواجهات قوائم انتظار PVC، والتي تضمن أن لا يستهلك أحد مراكز VC المزدحمة كل موارد الذاكرة ويؤثر على مراكز VC الأخرى (غير مزدحمة).

يُتيح الأمر **ترحيل الإطارات تنظيم حركة مرور البيانات وإنشاء قوائم انتظار PVC لجميع VCs على واجهة ترحيل الإطارات**. يوفر تنظيم حركة بيانات PVC المزيد من التحكم في تدفق حركة المرور على معرف فئة المورد (VC) الفردي. يحد تنظيم حركة البيانات المقترن بقوائم انتظار VC من إستهلاك عرض النطاق الترددي للواجهة لمعرفة فئة المورد (VC) واحد. من دون أي تشكيل، يمكن أن يستهلك VC جميع عرض نطاق الواجهة ويحول دون إستخدام كافة أدوات VC الأخرى.

إذا لم تقم بتعيين قيم التشكيل، سيتم تطبيق القيم الافتراضية لمعدل المعدل المتوسط وحجم الاندفاع. عندما يتجاوز الحمل المعروف إلى معرف فئة المورد (VC) قيم التشكيل، يتم تخزين الحزم الزائدة في قائمة انتظار تخزين حزم VC المؤقت. وبمجرد تخزين الحزم مؤقتاً، يمكنك تطبيق آلية قوائم انتظار والتحكم بفعالية في ترتيب الحزم التي تم إلغاء وضعها في قائمة انتظار VC إلى قائمة انتظار الواجهة. بشكل افتراضي، تستخدم قوائم انتظار PVC "المجيء أولاً"، أو "خدمة قوائم انتظار" بعد قائمة الانتظار الذي يبلغ 40 حزمة. أستخدم الأمر **frame-relay holdq** في وضع تكوين فئة الخريطة لتغيير هذه القيمة. بالتناوب، يمكنك تطبيق قوائم انتظار المهلة المنخفضة (LLQ) أو قوائم الانتظار العادلة والمقدرة المعتمدة على الفئة (CBWFQ) باستخدام سياسة جودة الخدمة (QoS) التي تم تكوينها باستخدام أوامر واجهة سطر الأوامر لجودة الخدمة (CLI) النمطية (MQC). بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تطبيق WFQ مباشرة داخل فئة الخريطة باستخدام أمر **قائمة الانتظار العادلة**. يقوم هذا الأمر بتكوين الموجه الخاص بك لتصنيف حركة المرور وفقاً للتدفق ووضع هذه التدفقات في قوائم الانتظار الفرعية الخاصة بها. وبالتالي، يقوم أمر **قائمة الانتظار العادلة** بإنشاء نظام WFQ لكل VC.

ويرد أدناه وصف لآليات قوائم الانتظار التفصيلية لقوائم انتظار PVC.

1. قم بتنفيذ الأمر **show frame-relay pvc 20**. يتم تحديد معرف اتصال إرتباط بيانات ترحيل الإطارات (DLCI) بواسطة 20. يظهر الإخراج التالي عدم وجود معلومات قوائم انتظار لعدم تمكين FRTS.

```
Router# show frame PVC 20
```

```
(PVC Statistics for interface Serial6/0:0 (Frame Relay DTE
```

```
DLCI = 20, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = DELETED, INTERFACE = Serial6/0:0.1
```

```
input pkts 0          output pkts 0          in bytes 0
out bytes 0           dropped pkts 0         in FECN pkts 0
in BECN pkts 0       out FECN pkts 0       out BECN pkts 0
in DE pkts 0         out DE pkts 0         out bcast pkts 0
                                out bcast bytes 0
```

```
PVC create time 00:00:38, last time PVC status changed 00:00:25
```

2. قم بتكوين FRTS باستخدام الأمر **frame-relay traffic-shaping** في وضع تكوين الواجهة أسفل الواجهة المادية. قم بتنفيذ الأمر **show frame-relay PVC [dlci]** مرة أخرى.

```
Router# show frame-relay PVC 20
```

```
(PVC Statistics for interface Serial6/0:0 (Frame Relay DTE
```

```
DLCI = 20, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = DELETED, INTERFACE = Serial6/0:0.1
```

```
input pkts 0          output pkts 0          in bytes 0
out bytes 0           dropped pkts 0         in FECN pkts 0
in BECN pkts 0       out FECN pkts 0       out BECN pkts 0
                                in DE pkts 0          out DE pkts 0
                                out bcast pkts 0       out bcast bytes 0
```

```
PVC create time 00:04:59, last time PVC status changed 00:04:46
```

```
cir 56000 bc 7000 be 0 byte limit 875 interval 125
```

```
Shaping parameters. mincir 28000 byte increment 875 Adaptive Shaping none pkts 0 ---!
bytes 0 pkts delayed 0 bytes delayed 0 shaping inactive traffic shaping drops 0 Queueing
strategy: fifo !--- Queue mechanism. Output queue 0/40, 0 drop, 0 dequeued !--- Queue size
```

3. بشكل افتراضي، تستخدم قوائم انتظار PVC حد قائمة انتظار مخرجات يصل إلى 40 حزمة. أستخدم الأمر

## frame-relay holdq لتكوين قيمة غير افتراضية.

```
Router(config)# map-class frame-relay shaping
Router(config-map-class)# no frame-relay adaptive-shaping
Router(config-map-class)# frame-relay holdq 50
```

```
Router(config)# interface serial 6/0:0.1
Router(config-subif)# frame-relay interface-dlci 20
PVC is already defined%
Router(config-fr-dlci)# class shaping
Router(config-fr-dlci)# end
Router# sh frame PVC 20
```

(PVC Statistics for interface Serial6/0:0 (Frame Relay DTE

DLCI = 20, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = DELETED, INTERFACE = Serial6/0:0.1

```
input pkts 0          output pkts 0          in bytes 0
out bytes 0           dropped pkts 0         in FECN pkts 0
in BECN pkts 0       out FECN pkts 0       out BECN pkts 0
                      in DE pkts 0         out DE pkts 0
                      out bcast pkts 0      out bcast bytes 0
PVC create time 00:11:06, last time PVC status changed 00:10:53
cir 56000   BC 7000   be 0          byte limit 875   interval 125
mincir 28000   byte increment 875   Adaptive Shaping none
pkts 0       bytes 0          pkts delayed 0   bytes delayed 0
                      shaping inactive
                      traffic shaping drops 0
                      Queueing strategy: FIFO
Output queue 0/50, 0 drop, 0 dequeued !--- Queue size
```

4. كما تدعم قوائم انتظار **CBWFQ** PVC و**LLQ**، والتي يمكنك تكوينها باستخدام سياسة الخدمة وأوامر **MQC**. تم التقاط إخراج النموذج التالي على PVC لترحيل الإطارات بعد تطبيق سياسة خدمة جودة الخدمة.

```
Router(config)# class-map gold
Router(config-cmap)# match ip dscp 46
Router(config-cmap)# class-map silver
Router(config-cmap)# match ip dscp 26
Router(config-cmap)# policy-map sample
Router(config-pmap)# class gold
Router(config-pmap-c)# priority 64
Router(config-pmap-c)# class silver
Router(config-pmap-c)# bandwidth 32
```

```
Router(config)# map-class frame-relay map1
Router(config-map-class)# service-policy output sample
```

```
Router(config-if)# frame-relay interface-dlci 20
Router(config-fr-dlci)# class map1
Router# show frame-relay PVC 20
```

(PVC Statistics for interface Serial6/0:0 (Frame Relay DTE

DLCI = 20, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = DELETED, INTERFACE = Serial6/0:0.1

```
input pkts 0          output pkts 0          in bytes 0
out bytes 0           dropped pkts 0         in FECN pkts 0
in BECN pkts 0       out FECN pkts 0       out BECN pkts 0
                      in DE pkts 0         out DE pkts 0
                      out bcast pkts 0      out bcast bytes 0
PVC create time 00:12:50, last time PVC status changed 00:12:37
cir 56000   bc 7000   be 0          byte limit 875   interval 125
mincir 28000   byte increment 875   Adaptive Shaping none
pkts 0       bytes 0          pkts delayed 0   bytes delayed 0
                      shaping inactive
                      traffic shaping drops 0
```

service policy sample

Service-policy output: sample

```
(Class-map: gold (match-all
  packets, 0 bytes 0
  minute offered rate 0 bps, drop rate 0 BPS 5
  Match: ip dscp 46
  Weighted Fair Queueing
  Strict Priority
  Output Queue: Conversation 24
  (Bandwidth 64 (kbps) Burst 1600 (Bytes
  pkts matched/bytes matched) 0/0)
  total drops/bytes drops) 0/0)
```

```
(Class-map: silver (match-all
  packets, 0 bytes 0
  minute offered rate 0 BPS, drop rate 0 BPS 5
  Match: ip dscp 26
  Weighted Fair Queueing
  Output Queue: Conversation 25
  Bandwidth 32 (kbps) Max Threshold 64 (packets)!--- Queue information. (pkts
  matched/bytes matched) (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0 Class-map: class-default
  (match-any) 0 packets, 0 bytes 5 minute offered rate 0 BPS, drop rate 0 BPS Match: any
  .Output queue size 0/max total 600/drops 0 !--- Queue size
```

في الأصل، تم استخدام الأمر `map-class <size> frame-relay holdq` لتكوين حجم قوائم انتظار تنظيم حركة مرور FIFO فقط. أقصى حجم كان 512. في الإصدار 12.2 من برنامج Cisco IOS Software، ومن برنامج IOS الإصدار 12.2(4)، يؤثر هذا الأمر أيضا على الحد الأقصى للمخزن المؤقت في قوائم انتظار تنظيم حركة مرور بيانات CBWFQ، كما تم تمكينها بواسطة الأمر `output map-class service-policy`. الحد الأقصى للحجم الآن هو 1024. الافتراضيات، التي لم تتغير، هي 40 ل FIFO و 600 ل CBWFQ.

## قوائم الانتظار على مستوى الواجهة

بعد إدراج إطارات ترحيل الإطارات في قائمة انتظار PVC، يتم وضعها في قوائم الانتظار على مستوى الواجهة. تمر حركة المرور من جميع شبكات VC عبر قوائم الانتظار على مستوى الواجهة.

حسب الميزات التي تم تكوينها، تستخدم قائمة الانتظار على مستوى واجهة ترحيل الإطارات إحدى الآليات التالية.

الميزة	آلية قوائم الانتظار الافتراضية
FRTS	فيغو
FRF.12	FIFO مزدوج
جشنة	جشنة

ملاحظة: يتجاوز PIPQ (قوائم انتظار أولوية واجهة FIFO PVC و FIFO المزدوج. بمعنى آخر، إذا قمت بتمكين FRF.12، فإن إستراتيجية قوائم انتظار الواجهة تبقى PIPQ.

## قوائم انتظار FIFO

توضح الخطوات التالية كيفية قيام تكوين FRTS بتغيير آلية قوائم الانتظار المطبقة إلى FIFO.

1. قم بإنشاء واجهة متغيرة باستخدام الأمر `channel-group`.

```
Router(config)# controller t1 6/0
? Router(config-controller)# channel-group 0
timeslots List of timeslots in the channel group
```

```
? Router(config-controller)# channel-group 0 timeslots
List of timeslots which comprise the channel <1-24>
```

```
Router(config-controller)# channel-group 0 timeslots 12
```

2. قم بتنفيذ الأمر **show interface serial 6/0:0** وتأكد من أن الواجهة T1 تستخدم "إستراتيجية قوائم الانتظار: **Weighted Fair**" الافتراضية. أولاً، جمعت ربط إلى قائمة انتظار فاخرة على مستوى VC. ثم يتم إرسالها إلى قائمة انتظار الواجهة. في هذه الحالة، سيتم تطبيق **WFQ**.

```
Router# show interface serial 6/0:0
(Serial6/0:0 is up, line protocol is up (looped
Hardware is Multichannel T1
,MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec
reliability 253/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, crc 16, Data non-inverted
(Keepalive set (10 sec
Last input 00:00:08, output 00:00:08, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
:Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops
Queueing strategy: weighted fair
!--- Queue mechanism. Output
queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) !--- Queue size. Conversations 0/1/16
(active/max active/max total) !--- Queue information. Reserved Conversations 0/0
(allocated/max allocated) !--- Queue information. Available Bandwidth 48 kilobits/sec !---
Queue information. 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0
bits/sec, 0 packets/sec 5 packets input, 924 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 14
runs, 0 giants, 0 throttles 14 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
17 packets output, 2278 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface
resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions no
alarm present Timeslot(s) Used:12, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags !--- Queue
information
```

3. عندما تكون إستراتيجية قوائم الانتظار هي **WFQ**، يمكنك إستخدام أوامر **show queueing** و **show queue** للتأكد.

```
Router# show queueing interface serial 6/0:0
Interface Serial6/0:0 queueing strategy: fair
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
(Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops
(Conversations 0/1/16 (active/max active/max total
(Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated
Available Bandwidth 48 kilobits/sec
```

```
Router# show queue serial 6/0:0
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
(Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops
(Conversations 0/1/16 (active/max active/max total
(Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated
Available Bandwidth 48 kilobits/sec
```

4. تطبيق **FRTS** باستخدام الأمر **ترحيل الإطارات وتنظيم حركة البيانات** في وضع تكوين الواجهة.

```
Router(config)# interface serial 6/0:0
Router(config-if)# frame-relay traffic-shaping
```

5. يؤدي تطبيق **FRTS** إلى مطالبة الموجه بتغيير إستراتيجية قوائم الانتظار على قوائم الانتظار على مستوى الواجهة إلى **FIFO**.

```
Router# show interface serial 6/0:0
(Serial6/0:0 is up, line protocol is down (looped
Hardware is Multichannel T1
,MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec
```

```

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY, crc 16, Data non-inverted
(Keepalive set (10 sec
LMI enq sent 13, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0, DTE LMI down
LMI enq recvd 19, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0
LMI DLCI 1023 LMI type is CISCO frame relay DTE
Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0
Last input 00:00:06, output 00:00:06, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:02:16
Queueing strategy: FIFO !--- queue mechanism
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5
packets input, 249 bytes, 0 no buffer 19
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0
packets output, 249 bytes, 0 underruns 19
output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0
output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0
carrier transitions 0
no alarm present
Timeslot(s) Used:12, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags

```

6. وبما أن إستراتيجية قوائم الانتظار هي FIFO الآن، فإن تغييرات إخراج الأمر `show queueing` و `show queue`

```

Router# show queueing interface serial 6/0:0
Interface Serial6/0:0 queueing strategy: none
#Router

```

```

Router# show queue serial 6/0:0
'.Show queue' not supported with FIFO queueing'

```

يقدم برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(4)T [تنظيم حركة بيانات ترحيل الاطارات المتكيفة](#) لميزة [إزدحام الواجهة](#)، والتي تم تصميمها لتقليل آثار التأخير وحالات إسقاط الحزم التي يتسبب فيها ازدحام الواجهة. يساعد تنظيم حركة بيانات ترحيل الإطارات المتكيفة لميزة ازدحام الواجهة على ضمان حدوث إسقاط الحزمة في قوائم انتظار VC.

عندما مكنت هذا سمة جديد، الحركة مرور تشكيل آلية يراقب قارن ازدحام. عندما يتجاوز مستوى الازدحام قيمة تم تكوينها تسمى عمق قائمة الانتظار، يتم خفض معدل الإرسال لجميع PVCs إلى الحد الأدنى لمعدل المعلومات المطلوبة (minCIR). بمجرد أن يسقط ازدحام الواجهة أسفل عمق قائمة الانتظار، تغير آلية تنظيم حركة مرور البيانات معدل إرسال وحدات PVCs مرة أخرى إلى معدل المعلومات الملتزم به (CIR). تضمن هذه العملية ال minCIR ل PVCs عندما هناك يكون قارن ازدحام.

## [FIFO مزدوج](#)

تستخدم قوائم انتظار ترحيل الإطارات، التي تظهر في إخراج الأمر `show interface serial` على هيئة FIFO مزدوج، مستويين من الأولوية. تتعامل قائمة الانتظار عالية الأولوية مع الحزم الصوتية وحزم التحكم مثل واجهة الإدارة المحلية (LMI). تقوم قائمة الانتظار ذات الأولوية المنخفضة بمعالجة الحزم المجزأة (حزم البيانات أو الحزم غير الصوتية).

تتغير آلية قوائم الانتظار على مستوى الواجهة تلقائياً إلى FIFO المزدوج عند تمكين إحدى الميزات التالية:

- تجزئة FRF.12 — يتم تمكين هذا الأمر مع الأمر [frame-relay gment](#) في وضع التكوين من فئة الخريطة. يتم إدراج حزم البيانات الأكبر من حجم الحزمة المحدد في الأمر [ترحيل الإطارات](#) في قائمة الانتظار الفرعية الخاصة ب WFQ. ثم يتم إلغاء قوائم الانتظار وتجزئتها. بعد التجزئة، يتم إرسال الجزء الأول. وتنتظر الأجزاء المتبقية وقت الإرسال التالي المتاح لهذا المورد (VC)، كما هو محدد بواسطة خوارزمية التشكيل. عند هذه النقطة، يتم تدخّل الحزم الصوتية الصغيرة وحزم البيانات المجزأة من شبكات PVC الأخرى.
- تحديد أولوية بروتوكول النقل في الوقت الفعلي (RTP) — في الأصل، تم أيضاً تصنيف حزم البيانات الصغيرة على أنها تنتمي إلى قائمة الانتظار عالية الأولوية ببساطة بسبب حجمها. قام الإصدار 12.0(6)T من برنامج Cisco IOS Software بتغيير هذا السلوك باستخدام ميزة تحديد أولوية VoIPoFR (RTP). وهو يحتفظ بقائمة الانتظار ذات الأولوية العالية لحزم التحكم في الصوت و LMI فقط. يقوم بروتوكول VoIPoFR بتصنيف حزم VoIP

بالمطابقة على نطاق منفذ RTP UDP المحدد في فئة خريطة ترحيل الإطارات. جمعت كل حركة مرور RTP ضمن هذا ميناء مدى إلى قائمة انتظار أولوية ل ال VC. بالإضافة إلى ذلك، تنتقل الحزم الصوتية إلى قائمة الانتظار عالية الأولوية على مستوى الواجهة. وتدخل جميع الحزم الأخرى في قائمة الانتظار غير ذات الأولوية على مستوى الواجهة. ملاحظة: تفترض هذه الوظيفة تكوين FRF.12.

أستخدم الأمر `show interface` لعرض حجم قائمتي الانتظار. تظهر الخطوات أدناه قوائم انتظار FIFO المزدوجة وتصف كيفية تغيير أحجام قوائم الانتظار.

1. قم بتنفيذ الأمر `show interface serial`. تستخدم قائمة الانتظار ذات الأولوية العالية حد قائمة انتظار يبلغ ضعف حجم حد قائمة الانتظار ذات الأولوية المنخفضة.

```
Router# show interface serial 6/0:0
Serial6/0:0 is up, line protocol is down
Hardware is Multichannel T1
,MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY, crc 16, Data non-inverted
(Keepalive set (10 sec
LMI enq sent 236, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0, DTE LMI down
LMI enq recvd 353, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0
LMI DLCI 1023 LMI type is CISCO frame relay DTE
Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0
Last input 00:00:02, output 00:00:02, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:39:22
Queueing strategy: dual FIFO! --- Queue mechanism. Output queue: high size/max/dropped
0/256/0 !--- High-priority queue. Output queue 0/128, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops !-
-- Low-priority queue. 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0
bits/sec, 0 packets/sec 353 packets input, 4628 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0
runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
353 packets output, 4628 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface
resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions no
alarm present Timeslot(s) Used:12, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags
```

2. أستخدم الأمر `hold-queue {value} out` لتغيير أحجام قائمة انتظار الواجهة.

```
Router(config)# interface serial 6/0:0
? Router(config-if)# hold-queue
Queue length <0-4096>

? Router(config-if)# hold-queue 30
in Input queue
out Output queue

Router(config-if)# hold-queue 30 out
```

3. قم بتنفيذ الأمر `show interface serial` مرة أخرى ولاحظ كيف تغيرت قيم الحد الأقصى ل "قائمة انتظار الإخراج".

```
Router# show interface serial 6/0:0
Serial6/0:0 is up, line protocol is up
Hardware is Multichannel T1
,MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY, crc 16, Data non-inverted
(Keepalive set (10 sec
LMI enq sent 249, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0, DTE LMI down
LMI enq recvd 372, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0
LMI DLCI 1023 LMI type is CISCO frame relay DTE
Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0
Last input 00:00:02, output 00:00:02, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:41:32
Queueing strategy: dual FIFO !--- Queue mechanism. Output
queue: high size/max/dropped 0/60/0 !--- High-priority queue. Output queue 0/30, 0 drops;
input queue 0/75, 0 drops !--- Low-priority queue. 5 minute input rate 0 bits/sec, 0
packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 372 packets input, 4877 bytes, 0
```



```
no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0
frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 372 packets output, 4877 bytes, 0 underruns 0 output
errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped
out 0 carrier transitions no alarm present Timeslot(s) Used:12, subrate: 64Kb/s, transmit
delay is 0 flags
```

## جشنة

تم تصميم PIPQ لترحيل الإطارات للتكوينات التي تحمل فيها بطاقات VC منفصلة نوع حركة مرور واحد، مثل الصوت أو البيانات. وهذا يتيح لك تعيين قيمة أولوية لكل PVC. تعمل ميزة PIPQ على تقليل تأخر تسلسل تسلسل البيانات أو قوائم الانتظار على مستوى الواجهة من خلال ضمان توفير الخدمة لمعرف فئة المورد (VC) ذي الأولوية العالية أولاً. تصنف PIPQ الحزم باستخراج DLCI والبحث عن الأولوية في بنية PVC المناسبة. لا تنظر آلية PIPQ إلى محتويات الحزمة. لذلك، لا يتخذ أي قرارات بناء على محتويات الحزمة.

أستخدم الأوامر التالية لتكوين PIPQ.

1. قم بتمكين PIPQ باستخدام الأمر **frame-relay interface-queue priority priority** على الواجهة الرئيسية.

```
Router(config)# interface serial 6/0:0
Router(config-if)# frame-relay interface-queue priority
Router(config-if)# end
```

2. أستخدم الأمر **show interface serial** لتأكيد "إستراتيجية قوائم الانتظار: أولوية DLCI". يعرض هذا الأمر أيضا الحجم الحالي وعدد مرات السقوط لكل قائمة انتظار.

```
Router# show interface serial 6/0:0
Serial6/0:0 is up, line protocol is up
Hardware is Multichannel T1
,MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY, crc 16, Data non-inverted
(Keepalive set (10 sec
LMI enq sent 119, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0, DTE LMI down
LMI enq recvd 179, LMI stat sent 0, LMI upd sent 0
LMI DLCI 1023 LMI type is CISCO frame relay DTE
Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0
Last input 00:00:06, output 00:00:06, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:19:56
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: DLCI priority !--- Queue mechanism. Output queue (queue priority:
size/max/drops): high: 0/20/0, medium: 0/40/0, normal: 0/60/0, low: 0/80/0 !--- Queue size.
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0
packets/sec 179 packets input, 2347 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0
giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 179
packets output, 2347 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0
output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions no alarm present
Timeslot(s) Used:12, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags
```

3. قم بإنشاء فئة خريطة ترحيل الإطارات وقم بتعيين مستوى أولوية إلى VC باستخدام الأمر **frame-relay interface-queue priority {high|medium|normal|low}**. الأولوية الافتراضية ل PVC عادية. تشترك جميع دوائر PVC الموجودة على نفس الأولوية في نفس قائمة انتظار الأولوية FIFO. قم بتطبيق فئة الخريطة على معرف فئة المورد (VC). في إخراج النموذج التالي، يتم تعيين PVC مع DLCI رقم 21 إلى قائمة انتظار الواجهة ذات الأولوية العالية.

```
Router(config)# map-class frame-relay high_priority_class
Router(config-map-class)# frame-relay interface-queue priority high
Router(config-map-class)# exit

Router(config)# interface serial 6/0:0.2 point
Router(config-subif)# frame-relay interface-dlci 21
? Router(config-fr-dlci)# class
WORD map class name
```

```
Router(config-fr-dlci)# class high_priority_class
```

أستخدم أوامر `show queue interface` و `[show frame-relay PVC [dlci` لتأكيد تغيير التكوين الخاص بك. 4.

```
Router# show frame PVC 21
```

```
(PVC Statistics for interface Serial6/0:0 (Frame Relay DTE
```

```
DLCI = 21, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial6/0:0.2
```

```
          input pkts 0          output pkts 0          in bytes 0
          out bytes 0          dropped pkts 0          in FECN pkts 0
          in BECN pkts 0          out FECN pkts 0          out BECN pkts 0
                                   in DE pkts 0          out DE pkts 0
                                   out bcast pkts 0          out bcast bytes 0
          PVC create time 00:00:17, last time PVC status changed 00:00:17
          cir 56000          BC 7000          be 0          byte limit 875          interval 125
          mincir 28000          byte increment 875          Adaptive Shaping none
          pkts 0          bytes 0          pkts delayed 0          bytes delayed 0
                                   shaping inactive
                                   traffic shaping drops 0
                                   Queueing strategy: FIFO
                                   Output queue 0/40, 0 drop, 0 dequeued
```

*Size of the PVC queue. priority high !--- All frames from this PVC are dequeued to ---!  
the high-priority queue !--- at the interface.* Router# **show queueing interface serial 6/0:0**  
Interface Serial6/0:0 queueing strategy: priority

```
(Output queue utilization (queue/count  
high/13 medium/0 normal/162 low/0
```

5. إختياريا، قم بتكوين حجم كل قائمة انتظار واجهة باستخدام الأمر التالي. الأحجام الافتراضية لقوائم الانتظار ذات الأولوية العالية والمتوسطة والطبيعية والمنخفضة هي 20 و 40 و 60 و 80 حزمة، على التوالي. لتكوين قيمة مختلفة، أستخدم الأمر `frame-relay interface-queue priority [<high limit><medium limit><normal limit><low limit` في وضع تكوين الواجهة. وبمجرد تمكينها، تتخطى PIPQ أي آليات أخرى لواجهة ترحيل الإطارات في قوائم الانتظار، بما في ذلك FIFO المزدوج. إذا قمت بتمكين FRF.12 أو FRTS لاحقاً، فلن تعود آلية قوائم الانتظار على مستوى الواجهة إلى FIFO مزدوج. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تمكين PIPQ إذا تم تكوين آلية قائمة انتظار غير افتراضية بالفعل على الواجهة. ويمكن تمكينها في وجود WFQ إذا كان WFQ هو أسلوب قوائم انتظار الواجهة الافتراضي. يؤدي حذف تكوين PIPQ إلى تغيير قوائم الانتظار على مستوى الواجهة إلى الوضع الافتراضي أو إلى FIFO المزدوج، في حالة تمكين FRF.12. تطبق PIPQ قوائم الانتظار ذات الأولوية الصارمة. إذا تم تعيين حركة مرور البيانات باستمرار إلى قائمة الانتظار ذات الأولوية العالية، سيقوم برنامج جدولة قوائم الانتظار بجدولة قائمة الانتظار ذات الأولوية العالية وقد يؤدي إلى تجويع قوائم الانتظار ذات الأولوية المنخفضة بشكل فعال. لذلك، انتبه في تعيين PVCs إلى قائمة الانتظار ذات الأولوية العالية.

## ضبط حلقة TX

حلقة TX هي مخزن FIFO المؤقت غير ذي الأولوية المستخدم لتخزين الإطارات قبل الإرسال. تستخدم واجهات ترحيل الإطارات حلقة TX واحدة تتم مشاركتها بواسطة جميع شبكات VC. بشكل افتراضي، يكون حجم حلقة Tx هو 64 حزمة لواجهات WAN التسلسلية عالية السرعة، بما في ذلك PA-MC-2T3+، PA-T3+، PA-H، و PA-H. تقوم مهايئات منفذ WAN الأقل سرعة الآن تلقائياً بفتح حلقة TX إلى قيمة مقدارها حزمتان. بمعنى آخر، تقوم برامج تشغيل الواجهة بتعيين قيم TX Ring الافتراضية الفريدة استناداً إلى مقدار النطاق الترددي.

قائمة الانتظار	الموقع	أساليب قوائم	يتم تطبيق نهج الخدمة	الأمر إلى الضبط
----------------	--------	-----------------	-------------------------	--------------------

		الانتظار		
<a href="#">حد حلقة-إرسال</a>	لا	FIFO فقط	مهايئ المنفذ أو وحدة الشبكة النمطية	قائمة انتظار الأجهزة أو حلقة الإرسال لكل واجهة
يغير باستخدام أسلوب قوائم الانتظار: • HOLDQ لترحيل الإطارات باستخدام FIFO • <a href="#">حد قائمة الانتظار</a> باستخدام CBWFQ	نعم	FIFO أو WFQ أو CBWFQ أو Q أو LLQ	نظام معالج الطبقة 3 أو المخازن المؤقتة للواجهة	قائمة انتظار من الطبقة 3 لكل مركز افتراضي

**ملاحظة:** على عكس واجهات ATM مثل PA-A3، تستخدم واجهات ترحيل الإطارات حلقة إرسال واحدة للواجهة. إنهم لا يبنون حلقة منفصلة لكل VC.

من المهم معرفة أن حلقة TX FIFO ولا يمكنها دعم آلية قوائم انتظار بديلة. وبالتالي، فإن ضبط حلقة TX إلى قيمة 2 على الواجهات المنخفضة السرعة ينقل بشكل فعال معظم التخزين المؤقت للحزمة إلى قائمة انتظار PVC حيث تنطبق آليات قوائم الانتظار الفاخرة ونهج خدمة QoS.

يسرد الجدول التالي مهايئات المنفذ التسلسلي لسلسلة 7x00 للضبط التلقائي لأسفل لحلقة الإرسال.

رقم جزء مهايئ المنفذ	الضبط التلقائي لحد حلقة Tx
مهايئات High-Speed Serial Port Adapters	
PA-H و PA-2H	نعم
PA-E3 و PA-T3	نعم
PA-T3+	نعم
المهايئات Multichannel Serial Port Adapters	
PA-MC-2T3+	نعم
PA-MC-2T1(=)، PA-MC-4T1(=)، PA-MC-8T1(=)، (=)PA-MC-8DSX1	نعم
PA-MC-2E1/120(=)، PA-(=)MC-8E1/120	نعم
PA- و PA-MC-T3	نعم

	MC-E3
نعم	PA-MC-8TE1+
نعم	PA-STM1
	مهايئات Serial Port Adapters
نعم	+PA-4T و PA-4T
نعم	PA-4E1G
نعم	PA- و PA-8T-V35 PA-8T- و 8T-X21 232

يتم ضبط حجم حلقة الإرسال تلقائياً عند تمكين ميزة تحسين الصوت. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تطبيق PIPQ إلى ضبط حلقة الإرسال تلقائياً.

تم التقاط الإخراج التالي على موجه من السلسلة 7200 يشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(6).

```

show controller serial 6/0:0 7200-16#
Interface Serial6/0:0
f/w rev 1.2.3, h/w rev 163, PMC freedm rev 1 idb = 0x6382B984
ds = 0x62F87C18, plx_devbase=0x3F020000, pmc_devbase=0x3F000000
,Enabled=TRUE, DSX1 linestate=0x0
Ds>tx_limited:1 Ds>tx_count:0 Ds>max_tx_count:20

alarm present
Timeslot(s) Used:1-24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags
Download delay = 0, Report delay = 0
IDB type=0xC, status=0x84208080
Pci shared memory = 0x4B16B200
Plx mailbox addr = 0x3F020040
RxFree queue=0x4B2FA280, shadow=0x62F9FA70
Rx freeq_wt=256, freeq_rd=256, ready_wt=1, ready_rd=0
TxFree queue=0x4B2FAAC0, shadow=0x62F8FA44
TX freeq_wt=4099, freeq_rd=4099, ready_wt=4, ready_rd=3
of TxFree queue=4095 #
Freedm FIFO (0x6292BF64), hp=0x6292C034 indx=26, tp=0x6292CF5C indx=511
reset_count=0 resurrect_count=0
TX enqueued=0, throttled=0, unthrottled=0, started=10
tx_limited=TRUE tx_queue_limit=2

```

*Note "tx\_limited=TRUE" when PIPQ is enabled. The "tx\_queue\_limit" value !--- describes ---! the value of the transmit ring.* 7200-16(config)#

```

interface serial 6/0:0
config-if)# no frame-relay interface-queue priority)7200-16
config-if)# end)7200-16
show controller serial 6/0:0 7200-16#
Interface Serial6/0:0
f/w rev 1.2.3, h/w rev 163, PMC freedm rev 1 idb = 0x6382B984
Ds = 0x62F87C18, plx_devbase=0x3F020000, pmc_devbase=0x3F000000
,Enabled=TRUE, DSX1 linestate=0x0
Ds>tx_limited:0 Ds>tx_count:0 Ds>max_tx_count:20

alarm present
Timeslot(s) Used:1-24, subrate: 64Kb/s, transmit delay is 0 flags
Download delay = 0, Report delay = 0
IDB type=0xC, status=0x84208080
Pci shared memory = 0x4B16B200
Plx mailbox addr = 0x3F020040
RxFree queue=0x4B2FA280, shadow=0x62F9FA70
Rx freeq_wt=256, freeq_rd=256, ready_wt=1, ready_rd=0
TxFree queue=0x4B2FAAC0, shadow=0x62F8FA44

```

```
TX freeq_wt=4099, freeq_rd=4099, ready_wt=4, ready_rd=3
of TxFree queue=4095 #
Freedm FIFO (0x6292BF64), hp=0x6292C034 indx=26, tp=0x6292CF5C indx=511
reset_count=0 resurrect_count=0
TX enqueued=0, throttled=0, unthrottled=0, started=11
.tx_limited=FALSE !--- Transmit ring value has changed
```

## معلومات ذات صلة

- [تكوين CBWFQ على PVCs لترحيل الاطارات](#)
- [قوائم انتظار المهلة المنخفضة لترحيل الاطارات](#)
- [وضع قوائم الانتظار حسب أولوية واجهة PVC لترحيل الاطارات](#)
- [تكوين تنظيم حركة بيانات ترحيل الاطارات على موجات 7200 والأنظمة الأساسية الدنيا](#)
- [تنظيم حركة بيانات ترحيل الاطارات باستخدام جودة الخدمة الموزعة على سلسلة Cisco 7500](#)
- [تكوين تميز الحزمة على PVCs لترحيل الاطارات](#)
- [قوائم انتظار المهلة المنخفضة لترحيل الاطارات](#)
- [صفحات دعم ترحيل الاطارات](#)
- [صفحات دعم جودة الخدمة](#)
- [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءء وءرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفو تم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل