

# اءدب ةعنصملا لوصولا طاقنل ةيقرتلا دوک 2022 ربمتبس نم

## تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساساتاملولعم](#)

[قرثأتمللا لوصولا طاقن](#)

[عاطخال دعاسم ةادأ](#)

[قلصتاذتاملولعم](#)

## ةمدقملا

اهنكمي ال (APs) لوصول طاقن Cisco عنصت ، 2022 ربمتبس نم ارابتعا ، دننستسمللا اذه فصبي 2022 سس طسغأ لبق هرادصإ مت جم انربب لمعت يتلا ةيكللساللا مكحتلا تادحو ىلإ مامضنالا

## ةيساساتاملولعم

و C9130AXI و C9120AX و C9120AXI و C9105AXW و C9105AXI لوصول طاقنل نكمي ال هرادصإ مت جم انربب يأل ليغشت ثدحأ رادصإ وأ 2022 ربمتبس ي ف اهعينيصت مت يتلا C9130AX هرادصإ لبق هرادصإ مت جم انربب لمعت يتلا ةيكللساللا مكحتلا تادحو ىلإ مامضنالا ، 2022 سس طسغأ لبق [72424 يناديم راعشا](#) رظنا .

## قرثأتمللا لوصولا طاقن

رادصإلا تافرعمو (تاجتنملا تافرعم وأ تاجتنملا تافرعم) هذه لوصول ةطقن جذامنل نكمي ال سس طسغأ لبق هرادصإ مت يتلا Cisco جم انربب لمعت يتلا مكحتلا تادحو ىلإ مامضنالا ، (VIDs) 2022:

- C9105AXI - VID 04 و ا دحأ
- C9105AXW - VID 02 و ا دحأ
- C9120AXI و C9120AX - VID 07 و ا دحأ رادصإ
- C9130AXI و C9130AX - VID 03 و ا دحأ رادصإ


ةدحمللا تالاجملا ضعبي ف جتنملا تافرعم ضعبي تينب ؛ ةيميظنتلا تالاجملا لك رثأت ال ةقبا سلالا (VIDs) جتنملا تافرعم عم طقف

FN72424 نم ةررضتملا تادحو							
دلب	C9120 زارطلا			C9130		C9105 زارطلا	
	يسكأ	سأف	AXP	يسكأ	سأف	يسكأ	وسكأ


H لاجم- (+ نېصلال) (نېرحبال)	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم
(ايسور) ر-	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم
(نابايال) Q/Q1-	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	ريغ رثأتم	وَأ VID 04 رادصا ثدحا	وَأ VID 02 ثدحا
reg تالاجم لك يرخال	وَأ VID 07 رادصا ثدحا	وَأ VID 07 رادصا ثدحا	ريغ رثأتم	وَأ VID 03 رادصا ثدحا	وَأ VID 03 رادصا ثدحا	وَأ VID 04 رادصا ثدحا	وَأ VID 02 ثدحا

هذه مكحتال ةدحوجمارب تارادصا ةرثأتمال لوصول طاقن بلطت:

- [8.10.181.0\\*](#) وَأ رادصا وَأ
- [17.3.6\\*](#) وَأ رادصا وَأ
- 17.6.4 وَأ رادصا وَأ
- 17.9.2 وَأ رادصا وَأ

 اهميلست متي يتال ةلديبال لوصول طاقنل نكمي، 2024 وينوي نم ارابتعا: ةظحال م جماربال بلطت نأ، ةرثأتمال PID تاقاطبل، (RMA) ةعجرتسمال داومال صيخرت ربع ثدخال.

عجار [Cisco CSCwd37092](#) نم ءاطخال حيحصت فرعم ببسب 8.10.181.0 رادصال ليجأت مت \*  
يلع بجي. [AireOS](#) ةيكللساللا ةيلحمللا ةكبشلا في مكحتال ةدحو تارادصا  
[Cisco IOS XE](#) تارادصا ةراشتسا 9800 ةلسلسال نم مكحت تادحو مهيدل نيدل ءالمعال  
[Catalyst 9800](#) ةيكللساللا ةيلحمللا ةكبشلا في مكحتال تادحو لاهب يصوملا.



ةيلخادلا تاودألا ىلإ لوصوللا نيلجسمل Cisco يم دختسمل طقف نكمي :ةظحال م  
أطخال تامولعم و

## ءاطخال دعاسم ةادأ

فرعم تامولعم و (PID) جتنملا فرعم وأ (SN) لوصوللا ةطقنل ىلسلست مقرر كي دل ناك اذا  
راعشا قي بطت ةيناكم نم ققحتلل [ةيتاذلا ةمدخلا ةادأ](#) مدختساف ، (VID) رادصلال/دلبلا  
[72424 يناديم](#) .

تامولعمل او تاودألا ىلإ لوصوللا نيلجسمل Cisco يم دختسمل طقف نكمي :ةظحال م  
ةيلخادلا

## ةلص تاذا تامولعم

- نم ءاطخال احيصت فرعم Cisco [CSCwc47544](#)

- [72424 ڀٺاڊيٺ راعشا](#)
- [Cisco Wireless Solutions Software قفاوت ءفوفصم](#)
- [Cisco نم ٺالڀزن ٺلاو ڀٺفلل ا معءلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم اءمچرئى. ةصاا مءءب  
Cisco ةلخت. فرءم مچرت مءم دقئى ةللأل ةى فارتءال ةمچرتل عم لءال وه  
ىل اءمءاد ةوچرلاب ةصوء وءامچرتل هذه ةقءن ةءءى لوءئسم  
Systems (رفوتم طبارلا) ةلصأل ةزىلچنءل دن تسمل