

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco DNA Center Second Generation Appliances

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	10
Pour en savoir plus	10

Vue d'ensemble

EOL15177 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco DNA Center Second Generation Appliance. Les clients ont jusqu'au 30 mars 2024 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco DNA Center Second Generation Appliance

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	30 septembre 2023
Date de fin de commercialisation: HW,Licence	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 mars 2024
Dernière date de livraison: HW,Licence	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 juin 2024
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 mars 2025
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 mars 2025
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	25 juin 2028

Étape	Définition	Date
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 mars 2029

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Note: Refer below URL for software lifecycle support for Cisco DNA Center Generation two appliance. Cisco Catalyst Center software will be qualified and supported till March 31, 2029.

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/dna-center/eos-eol-notice-c51-743588.html>

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DN2-C480-8HDD	UCS C480 M5 Drive Module for 8x HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-C480-CM	Module CPU C480 M5 UCS sans CPU, Mem	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-CPU-6152	2,1 GHz 6152/140 W 22C/cache 30,25 Mo/DDR4 2666 MHz	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
DN2-CPU-8176	2.1 GHz 8176/165W 28C/38.50MB Cache/DDR4 2666MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-CPU-8180	2,5 GHz 8180/205 W 28C/38,50 Mo Cache/DDR4 2666 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-CPU-I6238	Intel 6238, 2,1 GHz, 140 W, 22C, 30,25 Mo, DDR4 DCP 2 933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DN2-CPU-I8276	Intel 8276 2.2GHz/165W 28C/38.50MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-CPU-I8280	Intel 8280 2.7GHz/205W 28C/38.50MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-HW-APL	Cisco DNA Center Appliance (Gen 2) - 44 Core	DN3-HW-APL	Dispositivo Cisco DNA Center (3.ª generación), 32 núcleos	-
DN2-HW-APL-L	Cisco DNA Center Appliance (Gen 2) - 56 Core	DN3-HW-APL-L	Catalyst Center Appliance (Gen 3) - 56 Core	-
DN2-HW-APL-L-U	Appareil Cisco DNA Center (gén 2), 5 c urs, pour promotions	DN3-HW-APL-L	Catalyst Center Appliance (Gen 3) - 56 Core	-
DN2-HW-APL-L=	Dispositif Cisco DNA Center (2e génération) - 56 c urs	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-HW-APL-U	Cisco DNA Center Appliance 44 Core-- Upgrade (Gen 2)	DN3-HW-APL	Dispositivo Cisco DNA Center (3.ª generación), 32 núcleos	-
DN2-HW-APL-XL	Dispositif pour centre Cisco DNA (deuxième génération)	DN3-HW-APL-XL	Catalyst Center Appliance (Gen 3) - 80 Core	-
DN2-HW-APL-XL-U	Appareil DNA Center (gén 2), 112 c urs, pour promotions	DN3-HW-APL-XL-U	Catalyst Center Appliance (Gen 3) Upgrade - 80 Core	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DN2-HW-APL-XL=	Dispositif Cisco DNA Center (2e génération)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-HW-APL=	Dispositif Cisco DNA Center (2e génération) - 44 c urs	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-MR-X32G2RS-H	32 Go DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/double rang/x4/1,2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-MR-X32G2RT-H	RDIMM 32 Go, DDR4 2 933 MHz, 2Rx4, 1,2 V	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-MR-X32G2RW	RDIMM 32 Go DRx4 3200 (8 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-MSTOR-SD	Support de mini-stockage pour SD (contenant jusqu'à 2 cartes)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-PCIE-ID10GF	Intel X710-DA2 dual-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-PCIE-IQ10GF	Intel X710 quad-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-PCIE-IQ10GF=	Intel X710 quad-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-PSU1-1600W	Cisco UCS 1600W AC Power Supply for Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-PSU1-770W	Alimentation CA 770 W Cisco UCS pour serveur sur bâti	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DN2-RAID-M5	Contrôleur modulaire RAID Cisco 12G avec cache de 2 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-RAID-M5HD	Cisco 12G Modular RAID controller with 4GB cache	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD-64G-S	Carte SD 64 Go pour serveurs UCS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD19T61X-EV	Disque SSD SATA 6G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise (Enterprise Value)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD19T63X-EP	SSD SATA 6G, 1,9 To 2,5 po, Enterprise Performance (3x endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD19T6S1X-EV	Disque SSD SATA 6G 1,9 To de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD19T6S1X-EV=	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD19TM1X-EV	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD38T61X-EV	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD38T6S1X-EV	Disque SATA SSD à bon prix pour grande entreprise, 6G, 3,8 To, 2,5 po	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD38T6S1X-EV=	3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
DN2-SD480G611X-EV	480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD480GM1X-EV	Lecteur de disque SATA SSD 6G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-TPM2-002	Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-HW-APL-LIC	DNAC Appliance License - 44 Core	DN3-HW-APL-LIC	Catalyst Center Appliance License- 32 Core	-
DN2-HW-APL-L-LIC	Cisco DNAC Appliance License - 56 Core	DN3-HW-APL-L-LIC	Catalyst Center Appliance License - 56 Core	-
DN2-HW-APL-XL-LIC	Licence appareil Cisco DNAC - 112 c urs	DN3-HW-APL-XL-LIC	Catalyst Center Appliance License - 80 Core	-
DN2-SD480G121X-EV	Disque SAS SSD 12G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD480G61X-EV	SATA SSD 6G 480 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-HW-APL-M	Cisco DNA Center Appliance Manager	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-HW-APL-M=	Cisco DNA Center Appliance Manager	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-CPU-I6238-	Intel 6238 2.1GHz/140W 22C/30.25MB DCP DDR4 2933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-MR-X32G2RT-H-	32GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		pour ce produit.		
DN2-MSTOR-SD-	Mini Storage Carrier for SD (holds up to 2)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-PCIE-ID10GF-	Intel X710-DA2 dual-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-PCIE-IQ10GF-	Intel X710 quad-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-PCIE-IQ10GF=-	Intel X710 quad-port 10G SFP+ NIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-PSU1-770W-	Cisco UCS 770W AC Power Supply for Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-RAID-M5-	Cisco 12G Modular RAID controller with 2GB cache	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD19T61X-EV-	1.9TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD480G611X-EV-	480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-SD-64G-S-	64GB SD Card for UCS Servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
DN2-TPM2-002-	Trusted Platform Module 2.0 for UCS servers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco DNA Center Second Generation Appliance en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)