

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Cellular LTE CAT 6 & CAT 18 Pluggable Interface Modules (UIMs)

Contents

| | |
|---------------------------------|---|
| Vue d'ensemble | 3 |
| Fin-de-La vie Les jalons | 3 |
| Produit Partie Nombres | 3 |
| Options de migration du produit | 4 |
| Pour en savoir plus | 4 |

Vue d'ensemble

EOL15554

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Cellular LTE CAT 6 & CAT 18 Pluggable Interface Modules (UIMs). Les clients ont jusqu'au 19 février 2025 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Cellular LTE CAT 6 & CAT 18 Pluggable Interface Modules (UIMs)

| Étape | Définition | Date |
|--|--|------------------|
| Date d'annonce de fin de vie | Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public. | 20 novembre 2024 |
| Date de fin de commercialisation Accessoire | Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente. | 19 février 2025 |
| Dernière date de livraison Accessoire | Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution. | 20 mai 2025 |

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|--|---|--|------------------------------|
| IRMH-LTEA-LA | CAT6 LTEA Module for APAC, LATAM and ANZ | IRMH-LTE7-EAL-900 | CAT7 LTEA Module for Europe,APJC,LATAM w/900Mhz filter | - |
| IRMH-LTEA-LA= | CAT6 LTEA Module for APAC, LATAM and ANZ | IRMH-LTE7-EAL-900= | CAT7 LTEA Module for Europe,APJC,LATAM w/900Mhz filter | - |
| IRMH-LTEA-EA | Module LTEA CAT6 pour l'Europe et | IRMH-LTE7-EAL-900 | CAT7 LTEA Module for Europe,APJC,LATAM | - |

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|---|--|--|------------------------------|
| | l'Amérique du Nord | | w/900Mhz filter | |
| IRMH-LTEA-EA= | CAT6 LTEA Module for Europe and North America | IRMH-LTE7-EAL-900= | CAT7 LTEA Module for Europe,APJC,LATAM w/900Mhz filter | - |
| IRMH-LTEA-EA-900 | CAT6 LTEA, module pour l'Amérique du Nord avec filtre 900 Mhz | IRMH-LTE7-NA-900 | CAT7 LTEA Module for North America w/900Mhz filter | - |
| IRMH-LTEA-EA-900= | CAT6 LTEA Module for North America w/900Mhz filter | IRMH-LTE7-NA-900= | CAT7 LTEA Module for North America w/900Mhz filter | - |
| IRMH-LTEAP18-GL | CAT18 LTEA PRO Module for ALL Global Regions | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |
| IRMH-LTEAP18-GL= | CAT18 LTEA PRO Module for ALL Global Regions | Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit. | - | - |

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)