

# Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Cisco 800BB Products

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-la vie les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	20
Pour en savoir plus	21

## Vue d'ensemble

### EOL14911 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Cisco 800BB Products. Les clients ont jusqu'au 21 novembre 2023 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-la vie les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select Cisco 800BB Products

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	21 novembre 2022
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	21 novembre 2023
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	20 février 2024
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	20 novembre 2024
<b>Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	30 novembre 2028
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	20 novembre 2024
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	20 novembre 2024

Étape	Définition	Date
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	19 février 2028
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 novembre 2028

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>3G4G-CAB-USB-RSVD</b>	3G & 4G USB diagnostic cable accessory	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>3G4G-CAB-USB-RSVD=</b>	Accessoire pour câble de diagnostic USB 3G et 4G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>800 POWER CABLES</b>	Power Cables	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>800 RACKMOUNT KIT</b>	RACKMOUNT KIT OPTIONS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>800-IL-PM-2</b>	Module d'alimentation compatible 802.3af 2 ports pour la gamme 800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>800-IL-PM-2=</b>	Module d'alimentation compatible 802.3af 2 ports pour la gamme 800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>800-IL-PM-4</b>	Module d'alimentation à 4 ports compatible 802.3af pour routeur de la gamme 890	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>800-IL-PM-4=</b>	Module d'alimentation à 4 ports compatible 802.3af pour routeur de la gamme 890	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>800G2-POE-2</b>	2 ports de module PoE pour routeur de la gamme 880	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>800G2-POE-2=</b>	2 Port 802.3af compatible PoE module for 880 Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACC-800-CLIP=</b>	800 cable clip in bundle of 25	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-800M-RM-19</b>	Cisco 800M Router Rackmount Wallmount Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-800M-RM-19=</b>	Cisco 800M Router Rackmount Wallmount Kit SPARE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-810-DM</b>	Kit de montage sur rail DIN 810	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-810-DM=</b>	810 Din Rail Mounting Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-810-FWM</b>	Kit de montage plancher/mur 810	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-810-FWM=</b>	810 Floor/Wall Mounting Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>ACS-890-RM-19</b>	Kit de montage en rack pour 890	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>ACS-890-RM-19=</b>	Kit de montage en rack pour 890	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C841M-4X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced IP Services	C1121-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router	-
<b>C841M-4X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced IP Services	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C841M-4X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced IP Services	C1121X-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP WAN 8GB Router	-
<b>C841M-4X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced IP Services	C1121X-8PLTEP	ISR 1100X 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C841M-4X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced IP Services	C921-4P	Cisco 900 Series Integrated Services Routers	-
<b>C841M-4X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced IP Services	C921-4PLTEAS	C921-4P FDD and TDD LTE, ASEAN	-
<b>C841M-4X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced IP Services	C921-4PLTEGB	ISR 900 Router (non-US) 4G LTE / HSPA+ for EU	-
<b>C841M-4X-JSEC/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced Security	C1121-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router	-
<b>C841M-4X-JSEC/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced Security	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C841M-4X-JSEC/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced Security	C1121X-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP WAN 8GB Router	-
<b>C841M-4X-JSEC/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced Security	C1121X-8PLTEP	ISR 1100X 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C841M-4X-JSEC/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced Security	C921-4P	Cisco 900 Series Integrated Services Routers	-
<b>C841M-4X-JSEC/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced Security	C921-4PLTEAS	C921-4P FDD and TDD LTE, ASEAN	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C841M-4X-JSEC/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port for Japan with Advanced Security	C921-4PLTEGB	ISR 900 Router (non-US) 4G LTE / HSPA+ for EU	-
<b>C841M-4X/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C1121-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router	-
<b>C841M-4X/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C841M-4X/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C1121X-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP WAN 8GB Router	-
<b>C841M-4X/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C1121X-8PLTEP	ISR 1100X 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C841M-4X/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C921-4P	Cisco 900 Series Integrated Services Routers	-
<b>C841M-4X/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C921-4PLTEAS	C921-4P FDD and TDD LTE, ASEAN	-
<b>C841M-4X/K9</b>	Cisco 800M Router 4 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C921-4PLTEGB	ISR 900 Router (non-US) 4G LTE / HSPA+ for EU	-
<b>C841M-8X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 8 port for Japan with Advanced IP Services	C1121-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router	-
<b>C841M-8X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 8 port for Japan with Advanced IP Services	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C841M-8X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 8 port for Japan with Advanced IP Services	C1121X-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP WAN 8GB Router	-
<b>C841M-8X-JAIS/K9</b>	Cisco 800M Router 8 port for Japan with Advanced IP Services	C1121X-8PLTEP	ISR 1100X 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C841M-8X/K9</b>	Cisco 800M Router 8 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C1121-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router	-
<b>C841M-8X/K9</b>	Cisco 800M Router 8 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C841M-8X/K9</b>	Cisco 800M Router 8 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C1121X-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP WAN 8GB Router	-
<b>C841M-8X/K9</b>	Cisco 800M Router 8 port GE LAN, 2 port GE WAN, 2 WIM Slots	C1121X-8PLTEP	ISR 1100X 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C866VAE-K9</b>	Cisco 866VAE Secure router with VDSL2/ADSL2+ over ISDN	C1126-8PLTEP	ISR 1100 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C866VAE-K9</b>	Cisco 866VAE Secure router with VDSL2/ADSL2+ over ISDN	C1126X-8PLTEP	ISR 1100X 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C866VAE-K9</b>	Cisco 866VAE Secure router with VDSL2/ADSL2+ over ISDN	C926-4P	Cisco 926 VDSL2/ADSL2+ over ISDN and 1GE Sec Router	-
<b>C866VAE-K9</b>	Cisco 866VAE Secure router with VDSL2/ADSL2+ over ISDN	C926-4PLTEGB	GE VDSL2/ADSL2+ over ISDN (non-US) 4G LTE / HSPA+	-
<b>C867VAE</b>	Routeur Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ et liaison téléphonique conventionnelle	C1127-8PLTEP	ISR 1100 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C867VAE</b>	Routeur Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ et liaison téléphonique conventionnelle	C1127X-8PLTEP	ISR 1100X 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C867VAE</b>	Routeur Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ et liaison téléphonique conventionnelle	C927-4P	Cisco 927 VDSL2/ADSL2+ over POTs and 1GE/SFP Sec Router	-
<b>C867VAE</b>	Routeur Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ et liaison téléphonique conventionnelle	C927-4PLTEGB	GE VDSL2/ADSL2+ over POTs (non-US) 4G LTE / HSPA+	-
<b>C867VAE</b>	Routeur Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ et liaison téléphonique conventionnelle	C927-4PM	Cisco 927 Annex M over POTs and 1GE Sec Router	-



Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C867VAE</b>	Routeur Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ et liaison téléphonique conventionnelle	C927-4PMLTEGB	GE VDSL2/ADSL2+ Annex Mover POTS 4G LTE / HSPA+	-
<b>C867VAE-K9</b>	Routeur de sécurité Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ avec liaison téléphonique conventionnelle	C1127-8PLTEP	ISR 1100 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C867VAE-K9</b>	Routeur de sécurité Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ avec liaison téléphonique conventionnelle	C1127X-8PLTEP	ISR 1100X 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C867VAE-K9</b>	Routeur de sécurité Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ avec liaison téléphonique conventionnelle	C927-4P	Cisco 927 VDSL2/ADSL2+ over POTs and 1GE/SFP Sec Router	-
<b>C867VAE-K9</b>	Routeur de sécurité Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ avec liaison téléphonique conventionnelle	C927-4PLTEGB	GE VDSL2/ADSL2+ over POTS (non-US) 4G LTE / HSPA+	-
<b>C867VAE-K9</b>	Routeur de sécurité Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ avec liaison téléphonique conventionnelle	C927-4PM	Cisco 927 Annex M over POTs and 1GE Sec Router	-
<b>C867VAE-K9</b>	Routeur de sécurité Cisco 867VAE avec VDSL2/ADSL2+ avec liaison téléphonique conventionnelle	C927-4PMLTEGB	GE VDSL2/ADSL2+ Annex Mover POTS 4G LTE / HSPA+	-
<b>C867VAE-PCI-K9</b>	C867VAE Secure router with VDSL2/ADSL2+ over POTS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C888-K9</b>	Cisco 880 Series Integrated Services Routers	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C888EA-K9</b>	Routeur multi-modes 4 paires G.SHDSL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C891-24X/K9</b>	Cisco 891 avec 2GE/2SFP et 24 ports de commutateur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C891F-K9</b>	Routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 890	C1121-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router	-
<b>C891F-K9</b>	Routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 890	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C891F-K9</b>	Routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 890	C1121X-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP WAN 8GB Router	-
<b>C891F-K9</b>	Routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 890	C1121X-8PLTEP	ISR 1100X 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C891F-K9</b>	Routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 890	C921-4P	Cisco 900 Series Integrated Services Routers	-
<b>C891F-K9</b>	Routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 890	C921-4PLTEAS	C921-4P FDD and TDD LTE, ASEAN	-
<b>C891F-K9</b>	Routeurs à services intégrés de la gamme Cisco 890	C921-4PLTEGB	ISR 900 Router (non-US) 4G LTE / HSPA+ for EU	-
<b>C891FJ-K9</b>	Cisco 890 Series GigaE SecRouter Japan	C1121-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router	-
<b>C891FJ-K9</b>	Cisco 890 Series GigaE SecRouter Japan	C1121-8PLTEP	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C891FJ-K9</b>	Cisco 890 Series GigaE SecRouter Japan	C1121X-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP WAN 8GB Router	-
<b>C891FJ-K9</b>	Cisco 890 Series GigaE SecRouter Japan	C1121X-8PLTEP	ISR 1100X 8P Dual GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C891FJ-K9</b>	Cisco 890 Series GigaE SecRouter Japan	C921-4P	Cisco 900 Series Integrated Services Routers	-
<b>C891FJ-K9</b>	Cisco 890 Series GigaE SecRouter Japan	C921-4PLTEAS	C921-4P FDD and TDD LTE, ASEAN	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C891FJ-K9</b>	Cisco 890 Series GigaE SecRouter Japan	C921-4PLTEGB	ISR 900 Router (non-US) 4G LTE / HSPA+ for EU	-
<b>C892FSP-K9</b>	Routeur de sécurité haute performance Cisco 892FSP 1 GE et 1GE/SFP	C1121-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP Router	-
<b>C892FSP-K9</b>	Routeur de sécurité haute performance Cisco 892FSP 1 GE et 1GE/SFP	C1121X-8P	ISR 1100 8P Dual GE SFP WAN 8GB Router	-
<b>C892FSP-K9</b>	Routeur de sécurité haute performance Cisco 892FSP 1 GE et 1GE/SFP	C921-4P	Cisco 900 Series Integrated Services Routers	-
<b>C897VAB-K9</b>	Cisco 897 Routeur VDSL2/ADSL2 + liaison avec le service téléphonique de base et 1GE/SFP	C1113-8P	ISR 1100 G.FAST GE SFP Ethernet Router	-
<b>C897VAB-K9</b>	Cisco 897 Routeur VDSL2/ADSL2 + liaison avec le service téléphonique de base et 1GE/SFP	C1127-8PLTEP	ISR 1100 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C897VAB-K9</b>	Cisco 897 Routeur VDSL2/ADSL2 + liaison avec le service téléphonique de base et 1GE/SFP	C1127X-8PLTEP	ISR 1100X 8P xDSL GE SFP Router Pluggable SMS/GPS	-
<b>C897VAB-K9</b>	Cisco 897 Routeur VDSL2/ADSL2 + liaison avec le service téléphonique de base et 1GE/SFP	C927-4P	Cisco 927 VDSL2/ADSL2+ over POTs and 1GE/SFP Sec Router	-
<b>CAB-AC2</b>	AC Power cord North America	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-AC2=</b>	Cordon d'alimentation CA Amérique du Nord	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>CAB-AC2E</b>	AC Power cord Europe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-AC2E=</b>	Cordon d'alimentation CA - Europe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-AC2UK</b>	Cordon d'alimentation CA (Royaume-Uni)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-AC2UK=</b>	Cordon d'alimentation CA GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-C7-ACB</b>	AC Power Cord (Brazil), C7, INMETRO 60884-1, 1.8M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-C7-ACB=</b>	Cordon d'alimentation CA (Brésil), C7, INMETRO 60884-1, 1,8 m	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-CONAUX</b>	Câble en série droit-RJ45 à DB25 mâle	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-CONAUX=</b>	Câble en série droit-RJ45 à DB25 mâle	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-RJ14-2RJ11</b>	Câble de dérivation DSL RJ14 à RJ11 double	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-RJ14-2RJ11=</b>	Câble de dérivation DSL RJ14 à RJ11 double	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-SERVICE-3P</b>	3 Prong AC Power Supply Cable for C7/C8 AC Adaptors	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>CAB-SS-RJ45</b>	RJ45 Cable to Smart Serial, 10 Feet	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAB-SS-RJ45=</b>	Câble RJ45 vers série Smart, 10 pi	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CVO800-CFG</b>	Configuration Cisco Virtual Office pour Cisco 871/881	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CVO860VAE-CFG</b>	Config. de Cisco Virtual Office pour gamme Cisco 860VAE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CVO860VAEW-CFG</b>	Configuration CVO pour les produits 860VAE-W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CVO890VA-CFG</b>	Configuration CVO pour les produits 890 VA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>FL-8XX-512U1GB</b>	Mise à niveau DRAM du CISCO800 de 512Mo à 1Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>FL-8XX-512U1GB=</b>	Mise à niveau DRAM du CISCO800 de 512Mo à 1Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>FL-C800-APP</b>	AppX Feature Set License for 800 Series	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>FL-NANOCUBE</b>	NANOCUBE License	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>FL-NANOCUBE=</b>	Licence NANOCUBE de rechange	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>L-880-AIS=</b>	eDelivery Cisco 880 Advanced IP Services License PAK	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-FL-C800-APP=</b>	Licence d ensemble de fonctionnalités AppX pour la série 800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-SL-800-SEC-K9</b>	CAP Advanced IP livraison électronique pour la gamme Cisco 800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MC7304-4G-LTE-GA</b>	Sierra MC7304 mondial LTE, bandes 1, 3, 7, 8, 20	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MC7354-4G-LTE-MNA</b>	Systèmes à ondes porteuses multiples Sierra MC7354 NA LTE, 2, 5, 13, 17, 25, AWS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MC7430-LTE-LA</b>	Sierra MC7430 LATAM and APAC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM8XX-256U512D</b>	Mise à niveau de la mémoire DRAM de 256 Mo à 512 Mo	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM8XX-256U512D=</b>	DRAM Upgrade 256 MB to 512 MB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM8XX-256U768D</b>	Mise à niveau de la mémoire DRAM de 256 Mo à 768 Mo	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM8XX-256U768D=</b>	Mise à niveau de la mémoire DRAM de 256 Mo à 768 Mo	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>MEM8XX-512U768D</b>	Mise à niveau de la mémoire DRAM de 512 Mo à 768 Mo	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>MEM8XX-512U768D=</b>	Mise à niveau de la mémoire DRAM de 512 Mo à 768 Mo	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>NAL-FOC-C891-24X</b>	NAL certification for C891-24X	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>OEM-PRI-MC7430</b>	Cisco OEM PRI Load for MC7430	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>OEM-PRI-MC7430=</b>	Cisco OEM PRI Load for MC7430	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>OEM-PRI-MC7455</b>	Cisco charges PRI OEM pour MC7455	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>OEM-PRI-MC7455=</b>	Cisco OEM PRI Load for MC7455	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PACK-800</b>	Références d'emballage pour 800 sans 3 G et PoE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PACK-800-3G-POE</b>	Références d'emballage pour 800 avec 3 G et PoE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PS-SWITCH-AC-2P</b>	Interrupteur d'alimentation CA C7/C8 2 broches	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PS-SWITCH-AC-2P=</b>	Interrupteur d'alimentation CA C7/C8 2 broches	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PS-SWITCH-AC-3P</b>	Interrupteur de bloc d'alimentation AC avec cordon d'alimentation C13/C14	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>PS-SWITCH-AC-3P=</b>	Interrupteur de bloc d'alimentation AC avec cordon d'alimentation C13/C14	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-30W-AC</b>	Power Supply 30 Watt AC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-30W-AC=</b>	Bloc d'alimentation de 30 watts CA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-66W-AC</b>	Bloc d'alimentation de 66 watts CA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-66W-AC=</b>	Power Supply 66 Watt AC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-80W-AC</b>	Bloc d'alimentation 80 Watts CA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR-80W-AC=</b>	Power Supply 80 Watt AC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR2-20W-12VDC</b>	Bloc d'alimentation 12V DC C819(H)GW	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR2-20W-12VDC=</b>	Bloc d'alimentation 12V DC C819(H)GW	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR2-20W-24VDC</b>	C819(H)GW 24V DC power supply	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR2-20W-24VDC=</b>	Bloc d'alimentation 24 V CC C819(H)GW	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-



Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>PWR2-20W-AC</b>	Bloc d'alimentation C819 CA 20W avec WiFi	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PWR2-20W-AC=</b>	C819 Bloc d'alimentation CA 20 W avec Wi-Fi	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S800MUK9-15602T</b>	Cisco 800M ISR UNIVERSAL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S800MUK9-15602T=</b>	Cisco 800M ISR UNIVERSAL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S801RK9W-12425JA</b>	RÉCUPÉRATION LWAPP LAN SANS FIL IOS de la gamme Cisco 801	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S801RK9W-12425JA=</b>	Cisco 801 Series IOS WIRELESS LAN LWAPP RECOVERY	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S81HUK9-15602T</b>	Cisco 810 Series IOS UNIVERSAL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S81HUK9-15602T=</b>	Cisco 810 Series IOS UNIVERSAL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S880DNP9-15602T</b>	Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S880DNP9-15602T=</b>	Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S880UK9-15602T</b>	Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>S880UK9-15602T=</b>	Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S89DNPk9-15602T</b>	Cisco 890 Series IOS UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S89DNPk9-15602T=</b>	Cisco 890 Series IOS UNIVERSAL - NO PAYLOAD ENCRYPTION	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S89UK9-15602T</b>	Série 890 de Cisco, IOS UNIVERSAL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S89UK9-15602T=</b>	Cisco 890 Series IOS UNIVERSAL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-800M-AIS-NPE</b>	Cisco 800M Default Advanced IP Services License NPE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-800M-AIS-NPE=</b>	Cisco 800M Default Advanced IP Services License NPE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-810-ADVSEC</b>	Licence logicielle de sécurité Advance pour la gamme 810	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-810-ADVSEC=</b>	810 Series Advance Security Software License	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-880-ADVSEC-NPE</b>	Cisco 880 Adv Sec NPE License PAK (Paper)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-880-ADVSEC-NPE=</b>	Cisco 880 serv. avancés PAK de licence NPE (papier)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>SL-880-AIS</b>	Licence Cisco 880 Advanced IP Services	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-880-AIS-NPE</b>	Licence NPE PAK Cisco 880 Adv IP Svcs (papier)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-880-AIS-NPE=</b>	Cisco 880 serv. IP avancés PAK de licence NPE (papier)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-880-AIS=</b>	Licence pour services IP Cisco 880 Advanced	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-890-AIS</b>	Licence Cisco 890 Advanced IP Services	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-890-AIS-NPE</b>	PAK de licence NPE pour services IP Adv. Cisco 890 (imprimée)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>SL-890-AIS-NPE=</b>	Cisco 890 Adv IP Svcs NPE License PAK (Paper)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>WIM-1T</b>	Cisco 800M Router 1-Port Serial WAN Interface Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>WIM-1T=</b>	Cisco 800M Router 1-Port Serial WAN Interface Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>WIM-BLANK</b>	Blank faceplate for WIM slot on Cisco ISR 800M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>WIM-BLANK=</b>	Blank faceplate for WIM slot on Cisco ISR 800M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
WIM-LTE-AS	Cisco 800M Router Single SIM LTE WIM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
WIM-LTE-AS=	Cisco 800M Router Single SIM LTE WIM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

## Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse [https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Select Cisco 800BB Products en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

---

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)