

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects And Select Unified Computing Systems Accessories

EOL12960 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects And Select Unified Computing Systems Accessories. Les clients ont jusqu'au 31 mai 2019 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects And Select Unified Computing Systems Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 mars 2019
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	31 mai 2019
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	29 août 2019
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 mai 2020
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 mai 2020
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	26 août 2023
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 mai 2024

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-FI-6248UP	UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC	HX-FI-6454	UCS Fabric Interconnect 6454	-
HX-FI-6248UP-BR	UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC	HX-FI-6454	UCS Fabric Interconnect 6454	-
HX-FI-6296UP	UCS 6296UP 2RU Fabric Int/No PSU/48 UP/ 18p LIC	HX-FI-6332-16UP	UCS 6332-16UP 1RU FI/No PSU/24 QSFP+ 16UP/4x40G Lic/8xUP Lic	-
HX-FI-6296UP	UCS 6296UP 2RU Fabric Int/No PSU/48 UP/ 18p LIC	HX-FI-6454	UCS Fabric Interconnect 6454	-
HX-FI-6296UP-BR	UCS 6296UP 2RU Fabric Int/No PSU/48 UP/ 18p LIC	HX-FI-6332-16UP-BR	UCS 6332-16UP 1RU FI/No PSU/24 QSFP+ 16UP/4x40G Lic/8xUP Lic	-
HX-HY16T63X-EP	1.6TB 3.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	HX-HY19T63X-EP	1.9TB 3.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
HX-HY16T63X-EP=	1.6TB 3.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	HX-HY19T63X-EP=	1.9TB 3.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
HX-SD16T63X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	HX-SD16T123X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
HX-SD16T63X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	HX-SD16T123X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance)	-
HX-SD16TB12S3-EP=	1.6TB 2.5 inch Ent. Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD240G61X-EV	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	HX-SD240GM1X-EV	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
HX-SD240G61X-EV=	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	HX-SD240GM1X-EV=	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
HX-SD480G12S3-EP=	480GB 2.5 inch Ent. Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD480GBE1NK9	480GB Enterprise Value SATA SSD (1XFWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD480GBE1NK9=	480GB Enterprise Value SATA SSD (1XFWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SD480GBKSS-EV	480GB 2.5 in Enterprise Value 6G SATA SSD(1FWPD)-PM86	HX-SD480GBMS4-EV	480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
HX-SD480GBKSS-EV=	480GB 2.5 in Enterprise Value 6G SATA SSD(1FWPD)-PM86	HX-SD480GBMS4-EV=	480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
RACK-HW-011	UCS 6248 Fabric Interconnect Rack Shipping Rail	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
RACK-HW-011=	Pilote seulement	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
RACK-HW-012	UCS 6296 Fabric Interconnect Rack Shipping Rail	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
RACK-HW-012=	UCS 6296 Fabric Interconnect Rack Shipping Rail	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-6248-AC-01	UCS 6248UP 1RU Fabric Int AC Power	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-6248-DC-01	UCS 6248UP 1RU Fabric Int DC Power	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-6296-CHASSIS	6296 FI Chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ACC-6248UP	Kit d'accessoire de châssis UCS 6248UP	UCS-ACC-6332	UCS 6332/ 6454 Chassis Accessory Kit	-
UCS-ACC-6296UP	Kit d'accessoire de châssis UCS 6296UP	UCS-ACC-6332	UCS 6332/ 6454 Chassis Accessory Kit	-
UCS-ASR57-6248-AC	UCS 6248UP 1RU Fabric Int AC Power	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-ASR57-6248-DC	UCS 6248UP 1RU Fabric Int DC Power	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-BLKE-6200	Module d'extension vierge de la gamme UCS 6200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-C3K-BSD48K9	UCS C3260 480G SATA SSD Self Encrypted Boot K9	UCS-S-BSD960K9	UCS S3260 960G SATA SED Boot SSD	-
UCS-C3K-BSD48K9=	UCS C3260 480G SATA SSD Self Encrypted Boot K9	UCS-S-BSD960K9=	UCS S3260 960G SATA SED Boot SSD	-
UCS-FAN-6248UP	Module de ventilation UCS 6248UP	UCS-FAN-6332	UCS 6332/ 6454 Fan Module	-
UCS-FAN-6296UP	Module de ventilation UCS 6296UP	UCS-FAN-6332	UCS 6332/ 6454 Fan Module	-
UCS-FI-6248E16-28P	UCS 6248UP and 16P Expansion Module with 28 Port Licenses	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-6248E16-32P	Licences module d'extension UCS 6248UP et 16P avec 32 ports	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-6248E16-ALL	Licences module d'extension UCS 6248UP et 16P avec 48 ports	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-FI-6248UP	UCS 6248UP 1RU Fabric Int/Pas d'alim./32 UP/ LIC 12 ports	UCS-FI-6454	UCS Fabric Interconnect 6454	-
UCS-FI-6248UP-CH2	DISTI:UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC	UCS-FI-6454-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 6454	-
UCS-FI-6248UP-U-BR	UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC	UCS-FI-6454-U-BR	UCS Fabric Interconnect 6454 for Brazil	-
UCS-FI-6248UP-UPG	UCS 6248UP 1RU Fabric Int/Pas d'alim./32 UP/ LIC 12 ports	UCS-FI-6454-U	UCS Fabric Interconnect 6454	-
UCS-FI-6296E16-48P	UCS 6296UP with 48 Port Licenses, No Expansion Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-6296UP	UCS 6296UP 2RU Fabric Int/Pas d'alim./48 UP/ LIC 18 ports	UCS-FI-6332-16UP	UCS 6332-16UP 1RU FI/No PSU/24 QSFP+ 16UP/4x40G Lic/8xUP Lic	-
UCS-FI-6296UP	UCS 6296UP 2RU Fabric Int/Pas d'alim./48 UP/ LIC 18 ports	UCS-FI-6454	UCS Fabric Interconnect 6454	-
UCS-FI-6296UP-CH2	DISTI:UCS 6296UP 2RU Fabric Int/No PSU/48 UP/ 18p LIC	UCS-FI-6332-16-CH	DISTI-UCS 6332-16UP FI/No PSU/24QSFP+16UP/4x40 G Lic/8xUP Lic	-
UCS-FI-6296UP-CH2	DISTI:UCS 6296UP 2RU Fabric Int/No PSU/48 UP/ 18p LIC	UCS-FI-6454-CH	DISTI-UCS Fabric Interconnect 6454	-
UCS-FI-6296UP-U-BR	UCS 6296UP 2RU Fabric Int/No PSU/48 UP/ 18p LIC	UCS-FI-6454-U-BR	UCS Fabric Interconnect 6454 for Brazil	-
UCS-FI-6296UP-UPG	UCS 6296UP 2RU Fabric Int/Pas d'alim./48 UP/ LIC 18 ports	UCS-FI-6332-16UP-U	UCS 6332-16UP 1RU FI/No PSU/24 QSFP+ 16UP/4x40G Lic/8xUP Lic	-
UCS-FI-6296UP-UPG	UCS 6296UP 2RU Fabric Int/Pas d'alim./48 UP/ LIC 18 ports	UCS-FI-6454-U	UCS Fabric Interconnect 6454	-
UCS-FI-DL2	Carte fille de la couche 2 du UCS 6248	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FI-E16UP	Module d'extension 16 ports du UCS 6200/16 UP/ LIC 8p	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-FSA1-FI48P	UCS FSA1 6248 FI w/ 12p LIC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HX-FI48P	UCS SP Hyperflex System 6248 FI w/ 12p LIC	HX-SP-FI6454	(Not sold standalone) HX 6454 FI 1RU	-
UCS-HX-FI96P	UCS SP Hyperflex System 6296 FI w/ 18p LIC	HX-SP-FI6332-16UP	UCS SP HX FI3232UP w/4x40G Lic/8xUP Lic	-
UCS-HX-FI96P	UCS SP Hyperflex System 6296 FI w/ 18p LIC	HX-SP-FI6454	(Not sold standalone) HX 6454 FI 1RU	-
UCS-HX-UC-FI48P	(Not Sold Standalone) UC on HX TRC 6248 FI w/ 12p LIC	HX-UC-FI6332	(Not Sold Standalone) UC on HX TRC 6332 FI	-
UCS-HY16T63X-EP	1.6TB 3.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-HY19T63X-EP	1.9TB 3.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-HY16T63X-EP=	1.6TB 3.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-HY19T63X-EP=	1.9TB 3.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-PSU-6248UP-AC	Bloc d'alimentation du UCS 6248UP/100-240 V CA	UCS-PSU-6332-AC	UCS 6332 Power Supply/100-240VAC	-
UCS-PSU-6248UP-DC	Alimentation pour UCS 6248UP/-48V CC	UCS-PSU-6332-DC	UCS 6332 Power Supply/-48VDC	-
UCS-PSU-6296UP-AC	UCS 6296UP Power Supply/100-240VAC	UCS-PSU-6332-AC	UCS 6332 Power Supply/100-240VAC	-
UCS-PSU-6296UP-AC	UCS 6296UP Power Supply/100-240VAC	UCS-PSU-6332-NAC	UCS 6332 NEBS 650W V2 AC Power Supply (100-240V)	-
UCS-PSU-6296UP-DC	UCS 6296UP Power Supply DC	UCS-PSU-6332-DC	UCS 6332 Power Supply/-48VDC	-
UCS-PSU-6296UP-DC	UCS 6296UP Power Supply DC	UCS-PSU-6332-NDC	UCS 6332 NEBS DC Power Supply	-
UCS-SA-BD-FI48	(Not sold standalone) UCS 6248UP 1RU FI w/12p LIC,8xCables	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SA-BD-FI96	(Not sold standalone) UCS 6296UP 2RU FI w/18p LIC,16xCables	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD16T63X-EP	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-SD19T63X-EP	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD16T63X-EP=	1.6TB 2.5in Enterprise Performance 6GSATA SSD(3X endurance)	UCS-SD19T63X-EP=	1.9TB 2.5in Enterprise performance 6GSATA SSD(3X endurance)	-
UCS-SD240G61X-EV	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCS-SD240GM1X-EV	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-SD240G61X-EV=	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCS-SD240GM1X-EV=	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-SD240GBKS4-EB	240 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD (boot)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD240GBKS4-EB=	240 GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD (boot)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD240GBKS4-EV	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCS-SD240GBMS4-EV	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-SD240GBKS4-EV=	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	UCS-SD240GBMS4-EV=	240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-SD480GBE1NK9	480GB Enterprise Value SATA SSD (1XFWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD480GBE1NK9=	480GB Enterprise Value SATA SSD (1XFWPD, SED)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SD480GBKSS-EV	480GB 2.5 in Enterprise Value 6G SATA SSD(1FWPD)-PM86	UCS-SD480GBMS4-EV	480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-SD480GBKSS-EV=	480GB 2.5 in Enterprise Value 6G SATA SSD(1FWPD)-PM86	UCS-SD480GBMS4-EV=	480GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD	-
UCS-SL-CPA4-S	UCS BD STARTR 2x6248,8xC220M4S w/2xE52620v4,128G,8x1.2 TB HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-FI48-2X	UCS SP Select 6248 FI w/ 12p LIC 2Pk	UCS-SP-FI6454-2X	UCS SP Select 6454 FI, SFP Cables/FC Optics - 2Pk	-
UCS-SP-FI48P	(Not sold Standalone)UCS SP Select 6248 FI w/ 12p LIC	UCS-SP-FI6454	(Not sold standalone) UCS 6454 FI	-
UCS-SP-FI96-2X	UCS SP Select 6296 FI w/18p LIC 2Pk	UCS-SP-FI633216-2X	UCS SP Select 2 x 6332-16UP FI	-
UCS-SP-FI96-2X	UCS SP Select 6296 FI w/18p LIC 2Pk	UCS-SP-FI6454-2X	UCS SP Select 6454 FI, SFP Cables/FC Optics - 2Pk	-
UCS-SP-FI96P	(Not sold Standalone)UCS SP Select 6296 FI w/18p LIC	UCS-SP-FI6332-16UP	(Not sold standalone) UCS 6332-16UP FI/4 QSFP+,8SFP+	-
UCS-SP-FI96P	(Not sold Standalone)UCS SP Select 6296 FI w/18p LIC	UCS-SP-FI6454	(Not sold standalone) UCS 6454 FI	-
UCS-USBFLSH-S-4GB	Drive USB Flash 4Go (court) pour tous les serveurs M3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-USBFLSH-S-4GB=	Drive USB Flash 4Go (court) pour tous les serveurs M3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-EX-M4-3B-CH	DISTI:UCS Scalable M4Blade Module w/2 DiskBayFillers B460 M4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSB-GPU-M6-CH	Disti UCS Blade Server M6 GPU HW - GRID 2.0 SW req d for VDI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C220-M4S-BR	UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU, rail kit	UCSC-C220-M5SX-BR	UCS C220 M5 SFF 10 HD w/o CPU, mem, HD, PCIe, PSU	-
UCSC-C3260	Cisco UCS C3260 Base Chassis w/4x PSU, SSD, Railkit	UCSS-S3260	Cisco UCS S3260 Storage Server Base Chassis	-
UCSC-C3K-M4SVR3	C3000 M4 ServerNode 2xE5-2680V4 CPU, Memory, RAID Controller	UCS-S3260-M5SVR3	C3000 M5 ServerNode 2x5118 CPU, Memory, RAID Controller	-
UCSC-C3K-M4SVR3=	C3000 M4 ServerNode 2xE5-2680V4 CPU, Memory, RAID Controller	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)