

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	7
Pour en savoir plus	7

## Vue d'ensemble

### EOL13364

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS Accessories. Les clients ont jusqu'au 12 juin 2020 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS Accessories

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	13 mars 2020
<b>Date de fin de commercialisation Accessoire</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	12 juin 2020
<b>Dernière date de livraison Accessoire</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	12 juin 2020

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCS-RAID-BBU=</b>	BBU09 for 9266	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-LBBU02=</b>	Unité arrière de batterie pour C200 LFF et SFF M2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>HX-GPU-M60</b>	NVIDIA M60 PCIE 300W 16GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HX-GPU-M60=</b>	UCS serveur sur bâti M6 UTG matériel - Logiciel GRID 2.0 requis pour VDI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-GPU-M60</b>	NVIDIA M60 PCIE 300W 16GB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-GPU-M60=</b>	UCS Rack Server M60 GPU HW - GRID 2.0 SW req d for VDI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-GPU-M60-CH</b>	Disti UCS Rack Server M60 GPU HW - GRID 2.0 SW req d for VDI	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSB-CBAF-B420-M4=</b>	Air Baffle Replacement Kit for B420 M4 Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-220CBLMR4</b>	C220 M4 RAID controller cable (1) for 4HDD bckpln chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-220CBLMR4=</b>	C220 M4 RAID controller cable (1) for 4HDD bckpln chassis	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-SA-BD-FI6332</b>	(Not sold standalone) UCS 6332 1RU FI/No PSU/32 QSFP+	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-LBBU02</b>	Unité arrière de batterie pour C200 LFF et SFF M2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCS-SL-CPA4-H</b>	UCS BD HIPERF 2x6332,8xC220M4 S w/2xE52680v4,256 G,8x960GB SSD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-SL-CPA4-P3</b>	UCS BD PERF 2x6332,16xC240M 4S w/2xE52680v4,256 G,24x1.8TB HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HX-GPU-7150X2</b>	AMD Firepro 7150x2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HX-GPU-7150X2=</b>	AMD Firepro 7150x2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-GPU-7150X2</b>	AMD Firepro 7150x2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-GPU-7150X2=</b>	AMD Firepro 7150x2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HX-GPU-V340</b>	AMD Radeon Pro V340, 2X16 Go, 300 W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HX-GPU-V340=</b>	AMD Radeon Pro V340, 2X16GB, 300W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-GPU-V340</b>	AMD Radeon Pro V340, 2X16 Go, 300 W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-GPU-V340=</b>	AMD Radeon Pro V340, 2X16 Go, 300 W	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD8T7KL4KN</b>	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	UCS-HD8T7K4KAN	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS 12G 8 To, 7200 TR/MIN	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>HX-HD8T7KL4KN</b>	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	HX-HD8T7K4KAN	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	-
<b>UCS-HD8T7KL4KN=</b>	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	UCS-HD8T7K4KAN=	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS 12G 8 To, 7200 TR/MIN	-
<b>HX-HD8T7KL4KN=</b>	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	HX-HD8T7K4KAN=	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	-
<b>UCSC-F-S32002</b>	UCS Rack PCIe Storage 3200GB SanDisk SX350 Medium Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-F-S32002=</b>	UCS Rack PCIe Storage 3200GB SanDisk SX350 Medium Endurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-SP-HD-8T</b>	SP 8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-S3260-8TBRR</b>	UCS S3260 8TB NL-SAS 7.2K UE10 HDD rear with HDD Carrier	UCS-S3260-HD8TARR	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS 12G 8 To, 7200 TR/MIN	-
<b>UCS-S3260-8TBRR=</b>	UCS S3260 8TB NL-SAS 7.2K UE10 HDD rear with HDD Carrier	UCS-S3260-HD8TARR=	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS 12G 8 TO, 7200 TR/MIN	-
<b>UCS-S3260-HD8TB</b>	UCS S3260 8TB NL-SAS 7.2K UE10 HDD with HDD Carrier	UCS-S3260-HD8TA	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS 12G 8 To, 7200 TR/MIN	-
<b>UCS-S3260-HD8TB=</b>	UCS S3260 8TB NL-SAS 7.2K UE10 HDD with HDD Carrier	UCS-S3260-HD8TA=	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS 12G 8 To, 7200 TR/MIN	-
<b>UCS-S3260-14HD8</b>	S3260 1row of 8TB (UE10NL-SAS 7200RPM SAS-3 (14Total: 112TB))	UCS-S3260-14HD8A	1 rangée de lecteurs UCS S3260 14 x 8 To NL-SAS 7200 TPM (total 112 To)	-
<b>UCS-S3260-28HD8</b>	S3260 2row of 8TB (UE10NL-SAS 7200RPM SAS-3 (28Total: 224TB))	UCS-S3260-28HD8A	2 rangées de lecteurs UCS S3260 28 x 8 To NL-SAS 7200 TPM (total 224 To)	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCS-S3260-42HD8</b>	S3260 3row of 8TB (UE10NL-SAS 7200RPM SAS-3 (42Total: 336TB))	UCS-S3260-42HD8A	3 rangées de lecteurs UCS S3260 42 x 8 To NL-SAS 7200 TPM (total 336 To)	-
<b>UCS-S3260-56HD8</b>	S3260 4row of 8TB (UE10NL-SAS 7200RPM SAS-3 (56Total: 448TB))	UCS-S3260-56HD8A	4 rangées de lecteurs UCS S3260 56 x 8 To NL-SAS 7200 TPM (total 448 To)	-
<b>UCS-S3260-14HD8=</b>	S3260 1row of 8TB (UE10NL-SAS 7200RPM SAS-3 (14Total: 112TB))	UCS-S3260-14HD8A=	UCS S3260 1row of drives 14x8TB NL-SAS 7200RPM (Total 112TB)	-

## Options de migration du produit

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: [https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)