

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing System and Hyperflex Accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	7
Pour en savoir plus	8

Vue d'ensemble

EOL14614 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select Unified Computing System and Hyperflex Accessories. Les clients ont jusqu'au 13 avril 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select Unified Computing System and Hyperflex Accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	12 janvier 2022
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	13 avril 2022
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	13 avril 2022

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-GPU-RTX6000	QUADRO RTX 6000, PASSIVE, 250W TGP, 24GB	HX-GPU-A40	TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB	-
HX-GPU-RTX6000=	QUADRO RTX 6000, PASSIF, 250 W TGP, 24 Go	HX-GPU-A40=	TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB	-
HX-GPU-RTX8000	QUADRO RTX 8000, PASSIVE, 250W TGP, 48GB	HX-GPU-A40	TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-GPU-RTX8000=	QUADRO RTX 8000, PASSIVE, 250W TGP, 48GB	HX-GPU-A40=	TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB	-
HX-HD10T7KL4KN	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS LFF 12G 10 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD10T7KL4KN=	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS LFF 12G 10 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD1T7KL12N	UNITÉ DE DISQUE DUR SAS LFF 12G 1 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD1T7KL12N=	UNITÉ DE DISQUE DUR SAS LFF 12G 1 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD1T7KL6GN	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA SFF 6G 1 To, 7200 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD1T7KL6GN=	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA SFF 6G 1 TO, 7200 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD2T7KL6GN	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA LFF 6G 2 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD2T7KL6GN=	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA LFF 6G 2 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD4T7KL6GN	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA LFF 6G 4 TO , 7200 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD4T7KL6GN=	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA LFF 6G 4 To, 7200 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HX-HD6T7KL6GN	Unité de disque dur SATA LFF 6G 6 To, 7200 tr/min (512e)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-HD6T7KL6GN=	Unité de disque dur SATA LFF 6G 6 To, 7200 tr/min (512e)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SP-M16-RVA	16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HX-SP-M32-RVA	32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-AMDCBL-C480M5	C480M5 AMD 7150X2 Cable	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-AMDCBL-C480M5=	C480M5 AMD 7150X2 Cable	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-BR-M32-RVA	Brazil mem	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD10T7KL4KN	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS LFF 12G 10 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD10T7KL4KN=	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS LFF 12G 10 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD1T7KL12N	UNITÉ DE DISQUE DUR SAS LFF 12G 1 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD1T7KL12N=	1TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-HD1T7KL6GN	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA SFF 6G 1 TO, 7200 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD1T7KL6GN=	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA SFF 6G 1 TO, 7200 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD2T7KL6GN	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA LFF 6G 2 TO, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD2T7KL6GN=	2 TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD4T7KL6GN	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA LFF 6G 4 To, 7200 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD4T7KL6GN=	UNITÉ DE DISQUE DUR SATA LFF 6G 4 To , 7200 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD6T7KL6GN	Unité de disque dur SATA LFF 6G 6 To, 7200 tr/min (512e)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-HD6T7KL6GN=	6TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512e)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-M16-RVA	16GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/single rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-SP-M32-RVA	32GB DDR4-2400-MHz RDIMM/PC4-19200/dual rank/x4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C3X60-10TB	UCSC C3X60 10 To 4 Kn, pour chargement vertical	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-C3X60-10TB=	UCSC C3X60 10TB 4Kn for Top-Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C3X60-10TBRR	UCSC C3X60 10TB 4Kn Drives for Rear-Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-C3X60-10TBRR=	UCSC C3X60 10TB 4Kn Drives for Rear-Load	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-RTX6000	QUADRO RTX 6000, PASSIF, 250 W TGP, 24 Go	UCSC-GPU-A40	TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB	-
UCSC-GPU-RTX6000=	QUADRO RTX 6000, PASSIVE, 250W TGP, 24GB	UCSC-GPU-A40=	TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB	-
UCSC-GPU-RTX8000	QUADRO RTX 8000, PASSIF, 250 W TGP, 48 Go	UCSC-GPU-A40	TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB	-
UCSC-GPU-RTX8000=	QUADRO RTX 8000, PASSIF, 250 W TGP, 48 Go	UCSC-GPU-A40=	TESLA A40 RTX, PASSIVE, 300W, 48GB	-
UCSC-V340CBL=	GPU V340 à câble avec deux connecteurs d'alimentation à 8 broches	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Cisco goes through a very rigorous process to ensure that customers receive support. However in rare occasions, due to component supplier limitations, there may be a need for customer to migrate to a part that is an upgrade of something comparable or better than what they previously bought. This may require customer to upgrade to a different Software and OS version or even the closest generation of an equivalent server that may be currently shipping at the time.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)