

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Nexus 2232PP, 2232TM-E, 2332TQ, 2348TQ Fabric Extenders

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	10
Pour en savoir plus	10

Vue d'ensemble

EOL13150 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Nexus 2232PP, 2232TM-E, 2332TQ, 2348TQ Fabric Extenders. Les clients ont jusqu'au 9 septembre 2020 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Nexus 2232PP, 2232TM-E, 2332TQ, 2348TQ Fabric Extenders

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	10 septembre 2019
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	9 septembre 2020
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	9 décembre 2020
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	9 septembre 2021
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	9 septembre 2023
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	9 septembre 2021

Étape	Définition	Date
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	9 septembre 2021
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	8 décembre 2024
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 septembre 2025

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2232PP-4FEX	4 x 2232PP Chassis Option with FETs	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2232PP-6FEX	6 x 2232PP Chassis Option with FETs	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2232PP-BA-BUN	Pack de circulation d'air inversé: N2K-C2232PP-10GE, 2 alim. CA, 1 ventilateur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2232PP-BD-BUN	Reversed Airflow pack:N2K-C2232PP-10GE, 2 DC PS, 1Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2232PP-FA-BUN	Pack circulation d'air standard:: N2K-C2232PP-10GE, 2 alim. CA, 1 ventilateur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2232PP-FD-BUN	Standard airflow/DC pack: N2K-C2232PP-10GE, 2DC PS, 1Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2232TP-E-BA-BUN	Reversed airflow/AC pack:	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	N2K-C2232TM-E-10GE + Uplink Module	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
N2232TP-E-FA-BUN	Ensemble circulation d'air/AC standard: N2K-C2232TM-E-10GE + Module de liaison ascendante	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2232TP-E-FA-BUN++	Standard airflow/AC pack: N2K-C2232TM-E-10GE + Uplink Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2232TP-E-FD-BUN	Standard airflow/DC pack: N2K-C2232TM-E-10GE + Uplink Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2332TQ-BA-BUN	Port Side Intake, airflow pack: N2K-C2348TQ, 2AC PS, 3Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2332TQ-BD-BUN	Port Side Intake, airflow pack: N2K-C2348TQ, 2DC PS, 3Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2332TQ-FA-BUN	Port Side Exhaust, airflow pack: N2K-C2348TQ, 2AC PS, 3Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2332TQ-FD-BUN	Port Side Exhaust, airflow pack: N2K-C2348TQ, 2DC PS, 3Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2348TQ-BA-BUN	Reverse airflow pack: N2K-C2348TQ, 2AC PS, 3 Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2348TQ-BD-BUN	Reverse airflow pack: N2K-C2348TQ, 2DC PS, 3 Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2348TQ-FA-BUN	Standard airflow pack: N2K-C2348TQ, 2AC PS, 3 Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2348TQ-FA-BUN++	Standard airflow pack:	Aucun produit de	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	N2K-C2348TQ, 2AC PS, 3 Fan	remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.		
N2348TQ-FD-BUN	Standard airflow pack: N2K-C2348TQ, 2DC PS, 3 Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K C2248 CHASSIS	N2K Power/Airflow packaged options	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232-FAN	N2200 10GE FEX Fan, Std airflow (port side exhaust)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232-FAN-B	Nexus 2232PP FEX FAN, Back to Front Airflow, Spare	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232-FAN-B=	Ventilateur Nexus 2200 10GE FEX, Flux d'air inversé (Entrée latérale du port)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232-FAN=	Ventilateur N2200 10GE FEX, flux d'air Std (évacuation latérale du port)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232PF-10GE	Nexus 2232PP avec 16 FET (2 alim CA, 1 ventilateur (Circulation d'air standard))	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232PP	N2K-C2232PP-10GE (32x1/10GE+8x10GE), option alimentation/flux d'air	N2K-C2348UPO	Nexus 2000, 10GE UP FEX; 48x1/10GE SFP+ ; 6x40G QSFP	-
N2K-C2232PP++	N2K-C2232PP++ TAA PID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232PP-10GE	N2K 10GE, 2 alim CA, 1 ventilateur (circulation d'air standard), 32x1/10GE+8x10GE	N2K-C2348UPO	Nexus 2000, 10GE UP FEX; 48x1/10GE SFP+ ; 6x40G QSFP	-
N2K-C2232PP-BA-BUN	Pack de circulation d'air inversé: N2K-C2232PP-	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	10GE, 2 alim. CA, 1 ventilateur	actuellement offert pour ce produit.		
N2K-C2232PP-BD-BUN	Reversed Airflow pack:N2K-C2232PP-10GE, 2 DC PS, 1Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232PP-BUN	Pack circulation d'air/AC standard: N2K-C2232PP-10GE, 2 alim. CA, 1 ventilateur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232PP-FD-BUN	Standard airflow/DC pack: N2K-C2232PP-10GE, 2DC PS, 1Fan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232TF-E	Nexus 2232TM-E avec 16 FET, choix d'alimentation/flux d'air	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232TF-E++	Nexus 2232TM-E++ TAA PID	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232TM-E	N2K-C2232TM-E-10GE (32x1/10GT+8x10GE), Option alimentation/flux d'air	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2232TM-E++	N2K-C2232TM-E++ TAA PID	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2232TM-E-10G=	N2K 10GE, no PS and no Fan, 32x1/10GT+Uplink Module	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2232TM-E-10GE	Not for orderability - N2K 10GT, 32x1/10GT+8x10GSFP+	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2232TP-E-BA-B	Ensemble circulation d'air inversé/CA: N2K-C2232TM-E, 2 alim. CA, 1 ventilateur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232TP-E-FA-B	Pack circulation d'air/AC standard: N2K-C2232TM-E, 2 alim. CA, 1 ventilateur	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2232TR-E	Nexus 2232TM-E Bundle with 2x QSFP-40G-SR4 8x SFP-10G-SR	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		ce produit.		
N2K-C2248PR++	Nexus 2248PQ Bundle with 4 QSFP-40G-SR4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2248TR-E	Nexus 2248TP-E with 1 x QSFP-40G-SR4 and 4 x SFP-10G-SR	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2332TQ	Nexus 2300 Series 10GT FEX; 32x1/10GT ; 4x40G QSF	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2332TQ-10GT	Nexus 2300, 10GT FEX; 32x100/1/10T; 4x40G QSFP	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2332TQ-10GT=	Nexus 2332TQ spare; 32x1/10GT; 4x40G QSFP(no PS/fan)	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2332TQ4F	Nexus 2332TQ with 4 Bidi or (2 FET-40G & 8 FET-10G)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2332TQ8F	Nexus 2332TQ with 8 Bidi or (4 FET-40G & 16 FET-10G)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2348TQ	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2348TQ++	N2K-C2348TQ TAA PID	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2348TQ-10GE	Nexus 2300 Series 10GT FEX; 48x100M/1/10GT; 6x40G QSFP	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2K-C2348TQ-10GE=	Nexus 2348TQ spare; 48x1/10T; 6x40G QSFP (no PS/fan)	N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX; 48x1/10T; 6x40G QSFP	-
N2K-C2348TQ12F	Nexus 2348TQ with 12 Bidi or (6 FET-40G & 24 FET-10G)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2348TQ12F-E	Nexus 2348TQ-E with 12 Bidi or (6 FET-40G & 24 FET-10G)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2348TQ4F	Nexus 2348TQ with 4 Bidi or 2FET-40G and 8FET-10G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2348TQ4F-E	Nexus 2348TQ-E with 4 Bidi or 2FET-40G and 8FET-10G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2348TQ8F	Nexus 2348TQ with 8 Bidi or 4FET-40G and 16FET-10G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2348TQ8F-E	Nexus 2348TQ-E with 8 Bidi or 4FET-40G and 16FET-10G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2348TQF-QSA	Nexus 2348TQ with 12 FET-10G and 6 QSA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-UCS2232PF	Nexus 2232PP with 16 FET (2 AC PS, 1 FAN (Std Airflow))	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-UCS2232PP	Nexus 2232PP(no PS, no Fan)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse: https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Nexus 2232PP, 2232TM-E, 2332TQ, 2348TQ Fabric Extenders en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)