

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco 1 GHz GS7000 Nodes (Select PIDs)

EOL11921 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco 1 GHz GS7000 Nodes (Select PIDs). Les clients ont jusqu'au 5 janvier 2018 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients disposant de contrats de service ou de garanties en cours, comme indiqué dans le tableau 1 de l'annonce de fin de vie du produit. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates de fin de vie dudit produit. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Le soutien sera assuré aux clients pour les dates prévues aux conditions des contrats de service ou garanties de produits qui sont en vigueur.

Cisco is announcing the End-of-Life for some specific 1 GHz GS7000 Node PIDs due to very low or no sales during the past 2 years. The PIDs with higher demand will remain available at this time.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco 1 GHz GS7000 Nodes (Select PIDs)

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	7 juillet 2017
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	5 janvier 2018
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	5 avril 2018
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	5 janvier 2019
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	5 janvier 2019
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	2 avril 2022
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète. La durée de garantie repose sur les dates de livraison du produit. Consultez les conditions générales de garantie pour en savoir plus.	31 janvier 2023

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
4009074	ASSY,PCB,GS7000 POWER SUPPLY	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4009078	ASSY,PCB,GS7000 POWER SUPPLY	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011903	GS7000 Fwd Config Module,2x2 Red	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011910	ASSY,GS7000 REV AMP AUX TERM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011911	GS7000 Rx Hsg UPG Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011914	GS7000 Rev Amp,55MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011915	GS7000 Rev Amp,65MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011926	ASSY,GS7000 AUX REV INJ DIR	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011928	GS7000 OIB,6p,4Rx/2Tx/bdr	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011933	ASSY,GS7000 TRANSPONDER MOD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011953	GS7000 1310DFB HG Rev Tx,3dBm,SP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011959	GS7000 1310FP HG Rev Tx,2dBm,SP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011960	GS7000 1310FP HG Rev Tx,2dBm,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011963	GS7000 Tx Hsg UPG Kit	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011969	GS7000 CWDM HG Rev Tx 1470nm,3dBm,SP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
4011970	GS7000 CWDM HG Rev Tx 1490nm,3dBm,SP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011974	GS7000 CWDM HG Rev Tx 1510nm,3dBm,SP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011976	GS7000 CWDM HG Rev Tx 1550nm,3dBm,SP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4011977	GS7000 CWDM HG Rev Tx 1570nm,3dBm,SP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013218	GS7000 CWDM HG Rev Tx 1590nm,3dBm,SP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013299	GS7000 CWDM HG Rev Tx 1610nm,3dBm,SP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013542	GS7000 CWDM HG Rev Tx,1470nm,3dBm,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013543	GS7000 CWDM HG Rev Tx,1490nm,3dBm,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013544	GS7000 CWDM HG Rev Tx,1510nm,3dBm,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013545	GS7000 CWDM HG Rev Tx,1530nm,3dBm,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013546	GS7000 CWDM HG Rev Tx,1550nm,3dBm,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013547	GS7000 CWDM HG Rev Tx,1570nm,3dBm,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013548	GS7000 CWDM HG Rev Tx,1590nm,3dBm,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013549	GS7000 CWDM HG Rev Tx,1610nm,3dBm,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4013595	GS7000 Fwd Rx,FA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
4017856	ASSY,PCB,GS7000 FCM,1X2,RDNDT,INJ,RX 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4019264	GS7000 Node Fwd Launch Amp,4way Fwd Seg,55/70MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4019265	GS7000 Node Fwd Launch Amp,4way Fwd Seg,65/86MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4024777	ASSY,4X TRANSPONDER MODULE,GS7000	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4027741	GS7000 Coupler,SP (10/Pkg)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030095	GS7000-OP-CWDM-1X8-1470-1610-SA-MPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030098	GS7000-OP-DWDM-1X8-100G-3643-SA-MPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030099	GS7000-OP-DWDM-1X8-100G-4451-SA-MPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030100	GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC3941NC2059SAMPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030101	GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18-NC2059-SAMPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030106	GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18NC2027F-SAMPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030107	GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18NC2835F-SAMPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030108	GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18NC3643F-SAMPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030109	GS7000-OP-BWDM-NCBC8D4-BC18NC4551F-SAMPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4030115	GS7000-OP-COUPLER 1X8 DUAL 1X4 EVEN-SA-MPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
4030473	Assy,Kit,GS7K Opt Hub-1PS Std Tray	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4033327	GS7000-OP-COUPLER-2X2-EVEN-SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4033328	GS7000-OP-COUPLER-1X2-95-05-SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4033329	GS7000-OP-OADM-200G-ITU18-SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4036730	GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM M Tx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4036864	GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM N Tx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4036865	GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM O Tx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4036866	GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM P Tx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4036867	GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM Q Tx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4036868	GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM R Tx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4036869	GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM S Tx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4036870	GS7K OS 1xR Rx,x1,CWDM T Tx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4037358	GS7000-OP-BWDM-1X2-2035-3651-SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4037359	GS7000-OP-BWDM-1X2-2027-2835-SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4037360	GS7000-OP-BWDM-1X2-3643-4451-SA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
4040109	GS7000,40/52,TPs,8p,Unc onfigured,Fwd/Rev,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4040110	GS7000,42/54,TPs,8p,Unc onfigured,Fwd/Rev,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4042555	GS7000,OP,CWDM,1X10,1430,1610,SA,MPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4043953	GS7000-OP-IWDM-1X16-SA-DTP-MPO	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
4043956	GS7000-OP-IWDM-1X8-2-SA-EXP-DTP-MPO (Ch 9-16)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A2AA101A1AXXXAXX	GS7000,4x,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310FP,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A2AA101A1BXXXA2X	GS7000,4x,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310DFB,PS,HMS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A2AA101A1BXXXAXX	GS7000,4x,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A4AA201A2BXCXAXX	GS7000,4x,Fb/Tr,40/52,8p,SA,2xRx,1310DFB/1550DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A4AA201A2BXPXAXX	GS7000,4x,Fb/Tr,40/52,8p,SA,2xRx,1310DFB,CWDM 1550,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A4AB111A3BBXXA1X	GS7000,4x,Fb/Tr,40/52,8p,SU,R-Rx,2/1310DFB,PS,LCM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A6AA101A1BXXXAXX	GS7000,4x,Fb/Tr,65/86,8p,SA,Rx,1310DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A6AA101A1BXXXB3X	GS7000,4x,TPs,65/86,8p,SA,Rx,1310DFB,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A6AA101A2PXOB3X	GS7000,4x,TPs,65/86,8p,SA,Rx,CWDM1550/70,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4A6AA101A2TXSB3X	GS7000,4x,TPs,65/86,8p,SA,Rx,CWDM1470/90,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
G4E2AA201A2RXXAXX	GS7000,4x,Lg Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,2/ CWDM1510,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4E6AA201A2XXXXAXX	GS7000,4x,Lg Fb/Tr,65/86,8p,SA,2xRx,x2 ,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G4E6AA201A5XXXXAXX	GS7000,4x,Lg Fb/Tr,65/86,8p,SA,2xRx,x4 ,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1BXXAX2X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,1310DFB,PS,H MS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1BXXBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,1310 DFB,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1MXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1610,2 PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1NXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1590,2 PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1OXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1570,2 PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1PXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1550,2 PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1QXXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1530,P S	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1QXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1530,2 PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1RXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1510,2 PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1RXXBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1510,2 PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1SXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1490,2 PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A1TXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,Rx,CWDM1470,2 PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
G5A2AA101A2BXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,2/1310DFB,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A2MXNB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1610/1590,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A2PXPAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,2/CWDM1550,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A2RXPB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1510/1550,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A5BBBBAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,4/1310DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A5BBBBBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,4/1310DFB,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A5OPQRBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1570/50/30/10,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101A5RQPOB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,CWDM1510/30/50/70,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B620XXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,2:1/Intg,ITU20,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B622XXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,2:1/Intg,ITU22,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B624XXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,2:1/Intg,ITU24,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B626XXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,2:1/Intg,ITU26,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B628XXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,DWDM,ITU(28),2PS,SM/DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B630XXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,DWDM,ITU(30),2PS,SM/DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B632XXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,2:1/Intg,ITU32,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
G5A2AA101B634XXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,DWDM,ITU(34),2PS,SM/DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B636XXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,DWDM,ITU(36),2PS,SM/DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B638XXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,DWDM,ITU(38),2PS,SM/DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B640XXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,DWDM,ITU(40),2PS,SM/DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B654XXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,2:1/Intg,ITU54,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B656XXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,2:1/Intg,ITU56,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B658XXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,2:1/Intg,ITU58,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101B6TXXXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,2:1/Intg,CWDM1470,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101D1QXXXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,Ana,ITU36,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101D1RXXXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,Ana,ITU37,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101D1SXXXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,Ana,ITU38,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101D1TXXXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,Ana,ITU39,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101D1UXXXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,Ana,ITU40,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101D1VXXXB3X	GS7000,TPs,Fb/Tr,42/54,SA,Rx,Ana,ITU41,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA101E2FXXXAXX	GS7000,4x,TPs,42/54,8p,SA,Rx,CWDM,1310,EDR21,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
G5A2AA111A1MXXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,R-Rx,CWDM1610,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA111A3BBXXB2X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,R-Rx,Red,2/1310DFB,2PS,H MS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA111A3POXXA1X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,R-Rx,Red,CWDM1550/70,PS ,LCM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA201A2NXMXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,2xRx,x2,CWDM15 90/1610,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA201A2OXPXBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,2xRx,CWDM1570/ 50,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA201A2OXQXBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,2xRx,CWDM1570/ 1530,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA201A2PXOXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,2xRx,x2,CWDM15 50/70,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA201A2PXPAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,2xRx,x2,2/CWDM 1550,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA201A2QXRAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,2xRx,x2,CWDM15 30/10,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA201A2XXXXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,2xRx,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA201A5BBBBBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,2xRx,4/1310DFB, 2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA201A5RQPOB3X	GS7000,4x,TPs,F/T,42/54, 8p,SA,2xRx,CWDM1510/3 0/50/70,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA211A5PONMA1X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,2xR-Rx,1550/70/90/610,PS,RC M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA331A6OPXRBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,3xRx,x3,CWDM15 70/1550/10,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA401A5BBBBBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/5 4,8p,SA,4xR-Rx,x4,4/1310DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
G5A2AA401A5OPQRBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,4xR-Rx,CWDM1570/50/30/10,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA401D5ABCDDBXX	GS7000,4x,TPs,F/T,42/54,8p,SA,4xR-Rx,DWDM,ITU20/21/22/23,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AA401D5EFGHB3X	GS7000,4x,TPs,F/T,42/54,8p,SA,4xRRx,DWDM,ITU24/5/6/7,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2AB101A1QXXXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SP,Rx,CWDM1530,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A2BA101A1AXXXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,6p,SA,Rx,1310FP,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A4AA101A1BXXXA2X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,PS,HMS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A4AA101A1BXXXA3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A4AA101A1BXXXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A4AA101A1BXXXB2X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,2PS,HMS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A4AA101A1BXXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A4AA101A2PXPXBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,2/CWDM1550,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A4AA201A2RXPXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,2xRx,CWDM1510/1550,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A4AB101A1MXXXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SP,Rx,CWDM1610,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A8AA101A1BXXXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,1310DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A8AA101A1BXXXB3X	GS7000,4x,TP,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,1310DFB,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
G5A8AA101A2BXXBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,2/1310DFB,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A8AA101A2TXSXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1470/90,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A8AA101A5OPQRBXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1570/50/30/10,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A8AA101A5TSRQAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1470/90/1510/30,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5A8AA101A6TSXRAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CWDM1470/90/1510,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E2AA101A1BXXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,Rx,1310DFB,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E2AA101A3TSXXA3X	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,42/54,8p,SA,R-Rx,CWDM1470/90,PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E2AA111A3TTXXBXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,42/54,8p,SA,R-Rx,2/CWDM1470,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E2AA201A1BXXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,1310DFB,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E2AA201A2BXXB3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,2/1310DFB,2PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E2AA201A2QXQXAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xR-Rx,x2,2/CWDM1530,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E2AA201A2TXSXA3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,CWDM1470/90,PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E2AA201A5TSRPA3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xRx,1470/90/1510/50,PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E2AA211A4TSTSA3X	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xR-Rx,2/1470,2/1490,PS,DOC	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA101A1BXXXAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,1310DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
G5E4AA101A1PXXXAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CW DM1550,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA101A1PXXXBXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CW DM1550,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA101A2PXOXAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CW DM1550/1570,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA101A2RXPXAXX	GS7000,4x,TPs,Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CWDM1510/50,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA101A6BBXBAXX	GS7000,4x,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,3/13 10DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA101A6POXNAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CW DM1550/70/90,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA101A6RQXOAXX	GS7000,4x,TP,Lg Fb/Tr,40/52,SA,Rx,CWDM 1510/30/70,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA101A7RXPOAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,Rx,CW DM1510/50/70,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA201A5OPQRBXX	GS7000,4x,TPs,Lg F/T,40/52,8p,SA,2xRx,CW DM1570/50/30/10,2PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA201A5RQPOAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,2xRx,C WDM1510/30/50/70,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4AA331A6OPXRAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,8p,SA,3xRx,C WDM1570/50/10,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E4BA101A2BBXXAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,40/52,6p,SA,Rx,2/13 10DFB,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E8AA101A2TXSXAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CW DM1470/90,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E8AA101A5TSRQAXX	GS7000,4x,TPs,Lg F/T,85/105,8p,SA,Rx,CWD M1470/90/1510/30,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G5E8AA101A6TSXRAXX	GS7000,4x,TPs,Lg Fb/Tr,85/105,8p,SA,Rx,CW DM1470/90/1510,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
G7A2AA102E2XXXXAXX	GS7000,4x(HO),TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,LIRx,1x2,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G7A2AA202E2XXXXAXX	GS7000,4x(HO),TPs,Fb/Tr,42/54,8p,SA,2xLIRx,2x2,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G7A8AA102E2XXXXAXX	GS7000,4x(HO),TPs,Fb/Tr,85/102,8p,SA,LIRx,1x2,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
G7A8AA202E2XXXXAXX	GS7000,4x(HO),TPs,Fb/Tr,85/102,8p,SA,2xLIRx,2x2,PS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-CPLR-12-26	GS7000 1GHz Directional Coupler 2/6 Thru DC12 (Kit/10)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-CPLR-12-35	GS7000 1GHz Directional Coupler 3/5 Thru DC12(Kit/10)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-CRWBR	GS7000 Crowbar - Surge Protection	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-CRWBR-NONE	GS7000 Crowbar - None	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FBR-ADPT-1	GS7000 ADAPTER 15.2 MM FIBER OPTIC BLUE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FBRTRAY-ENH=	GS7000 ENHANCED FIBER TRAY WITH BRACKETS, SCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FBRTRAY-STD=	GS7000 STANDARD FIBER TRAY,GS7000	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FCM-1X2	GS7000 FCM,1X2,RX 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FCM-1X2-R	GS7000 FCM,1X2,RDNDT,RX 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FCM-1X4-R=	GS7000 FCM,1X4,RDNDT,RX 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FCM-1X4=	GS7000 FCM,1X4,RX 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
GS7K-FCM-2X2	GS7000 FCM,2X2,RX 1&3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FCM-2X2-R	GS7000 FCM,2X2,RDNDT,RX 1&3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FCM-2X4-R=	GS7000 FCM,2X4,RDNDT,RX 1&3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FCM-3X4-134=	GS7000 FCM,3X4,RX 1,3,4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-FCM-3X4-R124=	GS7000 FCM,3X4,RX 1,2,4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-HBND-CNFG-01	GS7K Hub/Node - 2 Power Supplies, Std Fbr Tray	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-HSG-6P	GS7000 NODE,ANALOG 6P	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-HSG-8P	GS7000 NODE,HOUSING WITH STANDARD FIBER TRAY	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LA-4052=	GS7000 LNCH AMP,4W,40/52	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LA-4254=	GS7000 LNCH AMP,4W,42/54	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LA-5570	GS7000 LNCH AMP,4W,55/70	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LA-5570=	GS7000 LNCH AMP,4W,55/70	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LA-6586=	GS7000 LNCH AMP,4W,65/86	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LA-HO-4052	GS7000 HIGH OUTPUT LNCH AMP,4W,40/52	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LA-HO-5570	GS7000 HIGH OUTPUT LNCH AMP,4W,55/70	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
GS7K-LA-HO-6586	GS7000 HIGH OUTPUT LNCH AMP,4W,65/86	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LCM=	GS7000 LCM, HUB NODE/OPT HUB	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LIRX-FC=	GS7000 Low Input Optical Receiver, FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LNRX-FC	GS7000 Optical Receiver, Low Noise, FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-LNRX-SA	GS7000 Optical Receiver, Low Noise, SCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-OIB-4RX-2TX	GS7000 OIB,4RX/2TX	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-OIB-4RX-4TX	GS7000 OIB,4RX/4TX	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-PS=	GS7000 POWER SUPPLY	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-RA-AJ3	GS7000 REV AMP AUX JMPR,PORT 3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-RCM-4X1-R1=	GS7000 RCM,4X1,RDNDT,TX 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-RCM-4X2-R13=	GS7000 RCM,4X2,RDNDT,TX 1&3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-RCM-4X3-124=	GS7000 RCM,4X3,INJ,TX 1,2,4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-RCM-4X3-134=	GS7000 RCM,4X3,INJ,TX 1,3,4	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-RX-FC	GS7000 OPT RX,LOW CUR,FCA	GS7K-RX-SA	GS7000 OPT RX,LOW CUR,SCA	-
GS7K-RX-FC=	GS7000 OPT RX,LOW CUR,FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-RX-SA=	GS7000 OPT RX,LOW CUR,SCA	4013593	GS7000 Fwd Rx, SA	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
GS7K-RX-SU	GS7000 OPT RX,LOW CUR,SCU	GS7K-RX-SA	GS7000 OPT RX,LOW CUR,SCA	-
GS7K-RX-SU=	GS7000 OPT RX,LOW CUR,SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-SPLTKT-4052=	GS7000 Frequency Split Kit 40/52 (PKG OF 10)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-SPLTKT-5570=	GS7000 Frequency Split Kit 55/70 (PKG OF 10)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXADF-1310FC=	GS7000 HI GAIN DFB TX 1310FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXADF-1310SU=	GS7000 HI GAIN DFB TX 1310SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1470FC=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1470FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1470SU=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1470SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1490FC=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1490FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1490SU=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1490SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1510FC	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1510FCA	GS7K-TXAH-1510SA	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1510SCA	-
GS7K-TXAH-1510FC=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1510FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1510SU	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1510SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1510SU=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1510SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1530FC	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1530FCA	GS7K-TXAH-1530SA	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1530SCA	-
GS7K-TXAH-1530FC=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1530FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1530SU	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1530SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
GS7K-TXAH-1530SU=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1530SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1550FC	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1550FCA	GS7K-TXAH-1550SA	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1550SCA	-
GS7K-TXAH-1550FC=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1550FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1550SU	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1550SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1550SU=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1550SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1570FC	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1570FCA	GS7K-TXAH-1570SA	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1570SCA	-
GS7K-TXAH-1570FC=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1570FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1570SU	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1570SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1570SU=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1570SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1590FC	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1590FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1590FC=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1590FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1590SU	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1590SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1590SU=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1590SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1610FC	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1610FCA	GS7K-TXAH-1610SA	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1610SCA	-
GS7K-TXAH-1610FC=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1610FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1610SU	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1610SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXAH-1610SU=	GS7000 HI GAIN CWDM TX 1610SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
GS7K-TXFP-HI-FC	GS7000 TXFP HI GAIN FCA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
GS7K-TXFP-HI-SU	GS7000 TXFP HI GAIN SCU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

While many of these PIDs have no direct replacement listed the configured PIDs (or a reasonable substitute) are still available through the Assemble to Order tool in CCW at this time.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco 1 GHz GS7000 Nodes (Select PIDs) en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

**Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)