

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul - Former Fluidmesh Product Family

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	30
Pour en savoir plus	30

Vue d'ensemble

EOL15250 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul - Former Fluidmesh Product Family. Les clients ont jusqu'au 26 juillet 2024 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul - Former Fluidmesh Product Family

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	26 janvier 2024
Date de fin de commercialisation: HW,Licence	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	26 juillet 2024
Dernière date de livraison: HW,Licence	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	24 octobre 2024
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	26 juillet 2025
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	26 juillet 2026
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	26 juillet 2025
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	26 juillet 2024
Date de l'arrêt des	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service	26 juillet 2025

Étape	Définition	Date
renouvellements de contrats de service: HW	pour le produit.	
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 juillet 2026

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Additional Information

Support for Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul - Former Fluidmesh FM Racer end on August 30th 2024.

All FM devices are planned to be migrated to Cisco Industrial Wireless Service management tool on IoT Operation Dashboard by August 30th 2024.

This migration will be mandatory, and FM Racer will become unavailable after August 30th 2024.

Please contact your sales representative for any additional information.

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-1000-1	FM-1000-GWY	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco IEC6400 Edge Compute Appliance or Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point	-
FLMESH-HW-10000-1	FM-10000-GWY	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco IEC6400 Edge Compute Appliance or Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point	-
FLMESH-HW-3200-1	FM3200B-HW	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9165D Heavy Duty Access Point	-
FLMESH-HW-3200-	FM3200B-HW,	Pour obtenir plus d'informations,	Cisco Catalyst IW9165D	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
1NA	version NAM/LAM	reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Heavy Duty Access Point	
FLMESH-HW-3200-1UK	FM3200B-HW, UK Version	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9165D Heavy Duty Access Point	-
FLMESH-HW-3200-3	FM3200ENDO-HW	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-3500-1	FM3500ENDO-HW	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-3500-1NA	FM3500ENDO-HW, version NAM / LAM	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-3500-2	FM3500E-HW-CN	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-4200-1	FM4200F-HW	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-4200-1NA	FM4200F-HW, version NAM/LAM	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-4200-2	FM4200M-HW	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-4500-1	FM4500FIBER-HW	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-4500-1NA	FM4500FIBRE-HW, version NAM / LAM	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-4500-2	Matériel FM4500MOBI	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-4500-2NA	FM4500MOBI-HW, version NAM/LAM	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-4500-3	FM4500M-HW-CN	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-4500-EMB	FM4500EMB-HW	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-4800-1	FM4800F-HW MOBI, single MIMO radio device	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or Cisco Catalyst IW9165E Rugged Access Point and Wireless Client	-
FLMESH-HW-ACC-1	Support FM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-10	FM-LMR240-RPSMA2QMA-4FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-17	FM-EMP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-19	FM-POE-LOW	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-20	FM-POE-LOW-48	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-21	FM-POE-STD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-23	FM-QMA2SMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-ACC-24	SÉPARATEUR FM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-25	FM-SURGE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-26	FM-WMOUNT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-31	FM-BRKT-GLISSEMENT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-32	FM-LMR240-N2N-6FT	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-L400-5-N-N=	-
FLMESH-HW-ACC-33	FM-CABLE-M12PWR-2M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-ETHM12-M12-10=	-
FLMESH-HW-ACC-34	FM-CABLE-M12XM12-10M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-ETHM12-M12-11=	-
FLMESH-HW-ACC-35	FM-CABLE-M12XM12-1M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-ETHM12-M12-12=	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-ACC-36	FM-CABLE-M12XM12-20M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-ETHM12-M12-13=	-
FLMESH-HW-ACC-37	FM-CABLE-M12XM12-2M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-ETHM12-M12-14=	-
FLMESH-HW-ACC-38	FM-CABLE-M12XM12-5M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-ETHM12-M12-15=	-
FLMESH-HW-ACC-39	FM-CABLE-M12XRJ45-10M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-RJ45-M12-10=	-
FLMESH-HW-ACC-40	FM-CABLE-M12XRJ45-2M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-RJ45-M12-11=	-
FLMESH-HW-ACC-41	FM-CABLE-M12XRJ45-5M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-RJ45-M12-12=	-
FLMESH-HW-ACC-42	FM-LMR240-N2N-4FT	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-L400-5-N-N=	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-ACC-43	FM-LMR240-N2N, 2 pi	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	CAB-L400-5-N-N=	-
FLMESH-HW-ACC-44	FM-LMR240-QMA2N-2FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-46	FM-LMR240-RPSMA2N-4FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-47	FM-LMR240-QMA2N-4FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-48	FM-LMR240-QMA2N-6FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-49	FM-LMR240-QMA2N-CU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-50	FM-LMR240-QMA2QMA-2FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-51	FM-LMR240-QMA2QMA-4FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-52	FM-LMR240-QMA2QMA-6FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-ACC-53	FM-LMR240-QMA2QMA-CU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-54	FM-LMR240-RPSMA2N-2FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-55	FM-LMR240-RPSMA2N-6FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-56	FM-LMR240-RPSMA2N-CU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-57	FM-LMR240-RPSMA2QMA-2FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-58	FM-LMR240-RPSMA2QMA-6FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-59	FM-LMR240-RPSMA2RPSMA-2FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-60	FM-LMR240-RPSMA2RPSMA-4FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-61	FM-LMR240-RPSMA2RPSMA-6FT	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-ACC-62	FM-LMR240-RPSMA2RPSMA-CU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-63	FM-SHIELD-RPSMA-CABLE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-64	FM-RPSMA2RPSMA	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ACC-65	FM-ATT-06-N	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ANT-27	FM-OMNI-12	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ANT-28	FM-PANEL-19	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-PNL-515-N=	-
FLMESH-HW-ANT-29	FM-PANEL-22	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ANT-30	FM-PUCK	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-ANT-31	Antenne Fluidmesh SHARK, double	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-SKD-513-Q=	-
FLMESH-HW-ANT-32	FM-SHARK-14	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-SKS-514-Q=	-
FLMESH-HW-ANT-33	FM-SHARK-16	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ANT-34	FM-TUBE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ANT-40	FM-SECTOR90-16HV	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-SS9-516-N= orderable soon	-
FLMESH-HW-ANT-41	Antenne Omni 10 FM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ANT-42	FM-HORN-60	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-H90-510-N=	-
FLMESH-HW-ANT-43	Antenne FM, 29	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-ANT-43=	FM-DISH-29	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-ANT-44	FM-HORN-30	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-H90-510-N=	-
FLMESH-HW-ANT-51	FM-OMNI-5-V	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-OMV-55-N= orderable soon	-
FLMESH-HW-ANT-52	FM-OMNI-5-H	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-OMH-55-N= orderable soon	-
FLMESH-HW-ANT-54	FM-PANEL-9	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-PNL-59-N=	-
FLMESH-HW-ANT-56	FM-SECTEUR90-16DS	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-DS9-516-N= orderable soon	-
FLMESH-HW-ANT-59	FM-PANEL-22M	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-BRK-1	FM-OMNI-BRKT-L-MOUNT	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ACCMK-OMHV=	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-HORN-90	Antenne Fluidmesh avec amortisseur sonore-90	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-H90-510-N=	-
FLMESH-HW-KIT-1	Pont sans fil Fluidmesh Ponte, 50 Mbit/sec	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9165D Heavy Duty Access Point	-
FLMESH-HW-KIT-1NA	FM-PONTE-50 - NAM, LAM, version du Canada	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9165D Heavy Duty Access Point	-
FLMESH-HW-KIT-1UK	FM-PONTE-50 - UK Version	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9165D Heavy Duty Access Point	-
FLMESH-HW-KIT-2	Blindage FM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-OMNI-3	FM-OMNI-3	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-OMM-53-N=	-
FLMESH-HW-OMNI-5-K	FLMESH-HW-OMNI-5-KIT	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	IW-ANT-OMV-55-N= and IW-ANT-OMH-55-N=, orderable soon	-
FLMESH-HW-PWR-1	FM-PWR-AXM-82	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
FLMESH-HW-SHLD-SPL	FM-SHIELD-SPL	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-HW-VOLO-1	Matériel FM1200V	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9165D Heavy Duty Access Point	-
FLMESH-HW-VOLO-1NA	FM1200V-HW, NAM, version LAM	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst IW9165D Heavy Duty Access Point	-
L-FLMESH-1000-1	FM1000-GWY-500	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-1000-2	FM1000-GWY-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-10000-1	FM1000-GWY-500	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-10000-2	FM10000-GWY-1000	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-10000-3	FM10000-GWY-2000	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-10000-4	FM10000-GWY-5000	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-10000-5	FM10000-GWY-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-1200V-02	PTP Fluidmesh, 1200 V, ILLIMITÉ	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-1200V-03	FM1200-VGBE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-1200V-04	FM1200V-PMCL-10	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-1200V-05	FM1200V-PMCL-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-1200V-06	FM1200V-PMCL-5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-1200V-07	FM1200V-PMCL-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-1200V-08	FM1200V-PMCL-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-3200-1	FM3200-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-10	FM3200-MOB-TRK-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-11	FM3200-MOB-TRK-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-12	FM3200-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-13	FM3200-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-14	FM3200-MOB-MOB-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-15	FM3200-MOB-TRK-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-16	FM3200-PMCL-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-17	FM3200-PMCL-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-3200-18	FM3200-PMCL-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-19	FM3200-PTP-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-2	FM3200-MOB-MOB-10	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-3	FM3200-MOB-MOB-15	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-4	FM3200-MOB-MOB-20	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-5	FM3200-MOB-MOB-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-6	FM3200-MOB-MOB-5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-7	FM3200-MOB-MOB-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3200-8	FM3200-MOB-TRK-15	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-3500-1	FM3500-FLU-MOB-10	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-10	FM3500-FLU-TRK-150	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-11	FM3500-FLU-TRK-20	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-12	FM3500-FLU-TRK-250	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-13	FM3500-FLU-TRK-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-14	FM3500-FLU-TRK-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-15	FM3500-FLU-TRK-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-2	FM3500-FLU-MOB-15	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-20	FM3500-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-3500-21	FM3500-PTP-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-22	FM3500-200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-23	FM3500-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-24	FM3500-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-25	FM3500-FLU-TRK-15	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-3	FM3500-FLU-MOB-150	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-4	FM3500-FLU-MOB-20	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-5	FM3500-FLU-MOB-250	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-6	FM3500-FLU-MOB-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-3500-7	FM3500-FLU-MOB-5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-8	FM3500-FLU-MOB-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-3500-9	FM3500-FLU-MOB-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-1	FM4200-MOB-MOB-10	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-10	FM4200-MOB-TRK-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-11	FM4200-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-12	FM4200-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-13	FM4200-MOB-MOB-1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-14	FM4200-MOB-TRK-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-4200-15	FM4200-PMCL-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-16	FM4200-PMCL-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-17	FM4200-PMCL-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-18	FM4200-PTP-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-19	FM4200-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-21	FM4200-MOB-MOB-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-3	FM4200-MOB-MOB-20	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-4	FM4200-MOB-MOB-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-5	FM4200-MOB-MOB-5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-4200-6	FM4200-MOB-MOB-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-7	FM4200-MOB-TRK-15	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-8	FM4200-MOB-TRK-20	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4200-9	FM4200-MOB-TRK-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-1	FM4500-FLU-MOB-10	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-10	FM4500-FLU-TRK-150	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-11	FM4500-FLU-TRK-20	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-12	FM4500-FLU-TRK-250	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-13	FM4500-FLU-TRK-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-4500-14	FM4500-FLU-TRK-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-15	FM4500-FLU-TRK-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-16	FM4500-200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-17	FM4500-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-18	FM4500-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-19	FM4500-FLU-MOB-1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-2	FM4500-FLU-MOB-15	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-20	FM4500-FLU-TRK-15	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-21	FM4500-PTP-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-4500-22	FM4500-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-3	FM4500-FLU-MOB-150	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-4	FM4500-FLU-MOB-20	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-5	FM4500-FLU-MOB-250	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-6	FM4500-FLU-MOB-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-7	FM4500-FLU-MOB-5	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-8	FM4500-FLU-MOB-60	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4500-9	FM4500-FLU-MOB-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-4800-1	FM4800-FLU-TRK-MOB-250	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
L-FLMESH-CANBUS	FM-CANBUS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-ENCR-1	FM-AES	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-FIPS140-2	FM-FIPS140-2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-MON-10	FM-MONITOR-10	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Industrial Wireless Monitor	-
L-FLMESH-MON-100	FM-MONITEUR-100	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Industrial Wireless Monitor	-
L-FLMESH-MON-1000	FM-MONITOR-1000	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Industrial Wireless Monitor	-
L-FLMESH-MON-25	FM-MONITOR-25	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Industrial Wireless Monitor	-
L-FLMESH-MON-250	FM-MONITOR-250	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Industrial Wireless Monitor	-
L-FLMESH-MON-	FM-MONITOR-2500	Pour obtenir plus	Cisco Industrial Wireless	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
2500		d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Monitor	
L-FLMESH-MON-5	FM-MONITOR-5	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Industrial Wireless Monitor	-
L-FLMESH-MON-50	FM-MONITEUR-50	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Industrial Wireless Monitor	-
L-FLMESH-MON-500	FM-MONITEUR-500	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Industrial Wireless Monitor	-
L-FLMESH-MON-5000	FM-MONITOR-5000	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Industrial Wireless Monitor	-
L-FLMESH-PONTE-100	FMPONTE-PTP-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-PROFINET	FM-PROFINET	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-QNET	FM-QNET	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-TITAN-1	FM-TITAN	Aucun produit de remplacement	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		n'est actuellement offert pour ce produit.		
L-FLMESH-VLAN-1	FM-VLAN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-VOLO-2	FM1200V-05	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-VOLO-3	FM1200V-10	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-VOLO-4	FM1200V-30	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-VOLO-5	FM1200V-10	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
L-FLMESH-VOLO-6	FM1200V-UN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
FLMESH-SW-PAK	PID de conteneur de logiciels uniquement	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

Customers are encouraged to migrate to the Cisco Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point or to the Catalyst IW9165 Series Access Points depending on the specific model. There's no replacement for FM software plugins, as Catalyst IW9167E Heavy Duty Access Point, Catalyst IW9165 Series Access Points and Cisco Industrial Edge Compute Appliance IEC6400 adopt Smart License Policies. Please contact your sales representative for any additional information on licensing.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Ultra-Reliable Wireless Backhaul - Former Fluidmesh Product Family en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <https://www.cisco.com/go/eos>.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://cway.cisco.com/mynotifications>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)