



בטיחות בנושא ומידע לתקינה תאימות—

- 1 בדף ,
- 2 בדף, 'אזהרה' של הגדרה—1071 הצהרה
- 2 בדף, Class 1 ו-Class 1M מ לייזר—1055 הצהרה
- 2 בדף, ופאנלים ריקים כיסוי לוחות—1029 הצהרה
- 3 בדף, כוח ספקי מספר—1028 הצהרה
- 3 בדף, בסוללה טיפול—1015 הצהרה
- 3 בדף, חשמליים קצרים מפני הגנה—1045 הצהרה
- 3 בדף, הארקה מוליך—1024 הצהרה
- 4 בדף, ניתוק אמצעי—1022 הצהרה
- 4 בדף, זרם מפסק—1005 הצהרה
- 4 בדף, ראשי ניתוק אמצעי—1019 הצהרה
- 4 בדף, הציוד התקנת—1030 הצהרה
- 4 בדף, תקשורת בארון וטיפול התקנה עבור המארז לגבי אזהרה—1006 הצהרה
- 5 בדף, לייזר קרינת—1051 הצהרה
- 5 בדף, מוגבל אזור—1017 הצהרה
- 5 בדף, יתר התחממות מניעת—1047 הצהרה
- 5 בדף, חשמלי לציוד בנוגע והארציים המקומיים לקודים ציות—1074 הצהרה

הבאות במוסכמות שימוש נעשה זה במסמך



הערה נתונים לאובדן או לציוד נזק שתגרום פעולה לבצע עלול אתה, זה במצב. זהירות לנקוט נדרש הקורא כי משמעו



אזהרה חשובות בטיחות הוראות

ציוד פריט בכל הטיפול לפני. הגופנית בריאותך את לסכן שעלול במצב נמצא אתה. סכנה על מתריע זה אזהרה סמל תאונות למניעת המקובלות העבודה שיטות את וכן חשמליים במעגלים הכרוכות הסכנות את להכיר יש, שהוא המתורגמות הבטיחות אזהרות בעלון תרגומה לאיתור אזהרה כל של בסופה המפורט ההצהרה במספר היעזר להתקן המצורף

אלה הוראות לשמור יש



אזהרה והלקוח התקינה לדרישות ציות ולשם נוסף מידע מתן לשם מסופקות זה סמל הכוללות הצהרות.

'אזהרה' של הגדרה—1071 הצהרה



אזהרה חשובות בטיחות הוראות

העבודה שיטות את וכן חשמליים במעגלים הכרוכות הסכנות את להכיר יש, שהוא ציוד פריט בכל הטיפול לפני חשמל למקור המערכת חיבור או ההתקנה, השימוש לפני ההתקנה הוראות את קרא. תאונות למניעת המקובלות ההתקן של הבטיחות אזהרות בעלון תרגומה לאיתור אזהרה כל של בסופה המפורט הצהרה במספר היעזר.

אלה הוראות לשמור יש



Class 1M ו-Class 1 מ לייזר—1055 הצהרה



אזהרה Class 1/1M מ לייזר מוצרי. טלסקופית לאופטיקה משתמשים לחשוף אין. נראית בלתי לייזר קרינת - אזהרה



ופאנלים ריקים כיסוי לוחות—1029 הצהרה




אזהרה ולשריפה להתחשמלות הסיכון את מפחיתים הם: חשובות מטרות שלוש יש ריקים כיסוי ולוחות קדמיים ללוחות של הזרימה את מנתבים והם; אחרים ציוד לפריטי להפריע שעלולות (EMI) מגנטיות-אלקטרו הפרעות מכילים הם הקדמיים המכסים, הקדמיים הלוחות, הכרטיסים כל לא אם המערכת את לתפעל אין. המארז ברחבי המקרר האוויר במקומם נמצאים האחוריים והמכסים.

כוח ספקי מספר—1028 הצהרה



אזהרה

החיבורים כל את להסיר יש, להתחשמלות הסיכון את להפחית כדי. כוח לספקי חיבורים מספר כולל זה שפריט ייתכן לפריט החשמל אספקת את להפסיק מנת על.



בסוללה טיפול—1015 הצהרה



אזהרה

דליק גז או נוזל של לדליפה או לפיצוץ, לשריפה הסיכון את להפחית כדי,

- היצרן ידי על המומלץ, דומה או זהה בסוג רק הסוללה את החלף.
- לשרוף או חיצוניים מגעים לקצר, חד כלי באמצעות להסיר, לנקב, למעוך, לפרק אין.
- התנפחה או התעקמה הסוללה אם שימוש לבצע אין.
- M-C 20 A מ-שגבוהה בטמפרטורה שימוש לבצע או לאחסן אין.
- M-20 A מ-שנמוך אוויר לחץ עם בסביבה שימוש לבצע או לאחסן אין.

חשמליים קצרים מפני הגנה—1045 הצהרה



אזהרה

עצמו במבנה ההתקנה ממערך כחלק המוגדרת (מתח נחשולי) חשמליים קצרים מפני הגנה נדרשת זה מוצר עבור. והמקומיות הארציות החיווט לתקנות בהתאם ורק אך המוצר את להתקין יש.

הארקה מוליך—1024 הצהרה



אזהרה

לתפעל או ההארקה מוליך את לנטרל אין לעולם, להתחשמלות הסיכון את להפחית כדי. הציוד את להאריק חובה המתאימה לרשות לפנות עליך, נאותה הארקה קיימת אם בטוח אינך אם. כנדרש המותקן הארקה מוליך ללא הציוד את מוסמך לחשמלאי או, חשמלי ציוד לבדיקת.

ניתוק אמצעי—1022 הצהרה



אזהרה קטבים שני בעל נגיש ניתוק אמצעי הקבוע בחיווט לשלב יש, ולשריפה להתחשמלות הסיכון את להפחית כדי.

זרם מפסק—1005 הצהרה



אזהרה להפחית כדי. (מתח נחשולי) חשמליים קצרים מפני הגנה עבור עצמו במבנה ההתקנה מערך על מסתמך זה מוצר מ: גבוה אינו המגן התקן של שהדירוג ודא, לשריפה או להתחשמלות הסיכון את

ראשי ניתוק אמצעי—1019 הצהרה



אזהרה הראשי הניתוק כאמצעי משמש שהוא משום, עת בכל נגיש להיות תקע-השקע מכלול על.

הציוד התקנת—1030 הצהרה



אזהרה בציוד טיפול או החלפה, התקנה פעולות לבצע ומיומנים מוסמכים צוות לאנשי פרט אחרים לגורמים לאפשר אין זה.

בארון וטיפול התקנה עבור המארז לגבי אזהרה—1006 הצהרה תקשורת



אזהרה להבטחת מיוחדים זהירות אמצעי לנקוט יש, תקשורת בארון זו ביחידה טיפול או התקנה בעת גופנית פגיעה למניעת בטיחותך את להבטיח המיועדים מנחים קווים מספר להלן. המערכת יציבות

בארון המותקנת היחידה המערכת זו אם, התקשורת ארון של התחתון בחלקו זו יחידה להתקין יש

מותקנות תהיינה התקשורת בארון שהמערכות להקפיד יש, חלקי באופן שמלא תקשורת בארון היחידה הרכבת בעת העליון במדף ביותר והקל התחתון במדף מותקן ביותר הכבד שהרכיב כך

בה טיפול או, בארון היחידה הרכבת לפני הייצוב אמצעי את להתקין יש, ייצוב אמצעי כולל התקשורת ארון אם

לייזר קרינת—1051 הצהרה



אזהרה ישיר באופן או זמן לאורך בקרניים להביט אין. נראית בלתי לייזר קרינת לפלוט עשויים מנותקים מחברים או סיבים אופטי ציוד באמצעות

מוגבל אזור 1017 הצהרה



אזהרה מיומנים צוות אנשי לגשת יכולים מוגבלת גישה בעל לאזור. מוגבלת גישה בעלי באזורים להתקנה מיועדת זו יחידה מוסמכים צוות אנשי או הדרכה שעברו צוות אנשי

יתר התחממות מניעת—1047 הצהרה



אזהרה המרבית הסביבה מטמפרטורת שחורג באזור להפעיל אין, גופנית לפגיעה או לשריפה הסיכון את להפחית כדי 40 °C: הבהא המומלצת

לציוד בנוגע והארציים המקומיים לקודים ציות—1074 הצהרה חשמלי



אזהרה המקומיות להנחיות בהתאם להתבצע צריכה הציוד של ההתקנה, שריפה או להתחשמלות הסיכון את להפחית כדי בחשמל לטיפול בנוגע והמדינתיות

