

Período de evaluación de licencias en los routers de la serie RV34x Preguntas frecuentes (FAQ)

Objetivo

Se requieren licencias para todos los productos de Cisco. El router Cisco RV34x Series incluye un período de evaluación de licencias de 90 días que le permite experimentar las funciones de seguridad avanzadas del router.

El objetivo de este artículo es responder a las preguntas frecuentes sobre el periodo de evaluación de licencias en el router serie RV34x.

Dispositivos aplicables

- Serie RV34x

Versión del software

- 1.0.01.16

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuándo funciona el 90? - día cuenta atrás del período de evaluación de la licencia inicio? (Primer uso del router? ¿Primera configuración de una configuración con licencia? Tiempo de actividad total/uso continuo?)

La cuenta atrás de 90 días comenzará una vez que la función de seguridad esté habilitada en el router y el dispositivo no se haya registrado en una cuenta inteligente. Cuando apague la función de seguridad, la cuenta atrás se detendrá. Si lo activa, seguirá contando hacia abajo.

2. ¿Hay algún método para restablecer la cuenta atrás?

A partir de ahora, no hay forma conocida de restablecer el contador. Las licencias se basan en Cisco Smart Licensing. Se recomienda familiarizarse con los términos y condiciones de Cisco Smart Licensing en general. Es necesario cumplir con la funcionalidad de Cisco Smart Licensing. Haga clic [aquí](#) para obtener más información sobre la terminología de las licencias.

3. Basado en pruebas encendido algunos de los firmware anteriores, se observa que se restablecería si el router se volvía a los valores predeterminados de fábrica. ¿Por qué ocurre esto ya no sucesión en el firmware versión 1.0.01.10 y posteriores ?

El firmware 1.0.01.16 más reciente está disponible en la página [Cisco Download Software](#). No se recomienda volver al firmware antiguo porque los resultados no son predecibles.

4. Ya he registrado el router con el token de instancia del producto pero ¿cómo es que los piojos El estado de autorización de NSE indica I a ¿Todavía estoy ejecutándose en el modo de evaluación?

Esto se debe a que no ha asignado ninguna licencia. Para sacarlo del modo de evaluación, vaya al área Uso de licencias inteligentes en la utilidad basada en web del router y haga clic

en **Elegir licencias**. Vea la tabla de licencias inteligentes y haga clic en **Guardar y autorizar**. Esto debería sacar al router del modo de evaluación y ser autorizado.