

Configuration de la journalisation CDR avec les serveurs Syslog et les passerelles Cisco IOS

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Configuration](#)

[Exemple de sortie CDR](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Les clients exigent parfois de journaliser les enregistrements détaillés des appels (CDR) des systèmes de voix sur IP (VoIP) à des fins de comptabilité ou de facturation. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser un serveur AAA (Authentication, Authorization, and Accounting) externe (RADIUS ou TACACS). Ces systèmes AAA fournissent souvent des fonctionnalités de journalisation des CDR, de traitement des enregistrements d'après appel et de génération de rapports de facturation.

Il peut y avoir des situations où la complexité ou le coût du serveur AAA interdit son utilisation, mais il existe toujours une exigence pour la journalisation CDR. Dans ce cas, il est possible d'utiliser les fonctionnalités syslog de la passerelle ou du routeur Cisco pour enregistrer les CDR VoIP sur un serveur syslog externe. Ces enregistrements sont au format CSV (virgule Separated Variable). Ils peuvent être facilement chargés et traités par une application logicielle externe telle qu'une feuille de calcul ou une base de données. Le logiciel du serveur Syslog peut s'exécuter sur un PC de base. Les applications de base du serveur Syslog peuvent être téléchargées depuis Internet. Cisco ne fait aucune recommandation sur un type ou une version spécifique du logiciel serveur Syslog.

Syslog utilise le protocole UDP (User Datagram Protocol) comme mécanisme de transport sous-jacent, de sorte que les paquets de données ne sont pas séquencés et ne sont pas reconnus. Il est possible que sur un réseau à forte utilisation, certains paquets puissent être abandonnés et donc que les informations CDR soient perdues. Plusieurs serveurs syslog peuvent être spécifiés pour la redondance.

Pour que l'horodatage du CDR soit correct, il est nécessaire que le routeur ou la passerelle Cisco IOS® soit configuré pour la synchronisation temporelle via une source temporelle NTP (Network Time Protocol). Si le routeur n'a pas de synchronisation NTP, les heures de début et d'arrêt de chaque CDR seront égales à zéro (Null). Si aucune source NTP externe n'est disponible, le routeur doit être défini comme maître NTP. Ceci est expliqué dans la section [Configuration](#).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Configuration

Voici un exemple de configuration qui permet au routeur de générer des CDR VoIP et de les envoyer à un serveur syslog externe :

```
router(config)#service timestamps log datetime msec localtime
!--- Ensures that the records are timestamped with an accurate value. ! router(config)#aaa new-
model
!
router(config)#aaa authentication login default none
!--- Enables AAA to prevent Telnet authentication via AAA. router(config)#aaa accounting
connection h323 start-stop radius
!--- Generates the H.323 call start/stop CDRs. router(config)#gw-accounting syslog
!--- Sends the H.323 CDRs to the syslog server. router(config)#logging 10.64.6.250
!--- The IP address of the syslog server. Multiple syslog servers !--- can be specified for
redundancy.
```

Le protocole NTP doit s'exécuter sur le routeur ou la passerelle Cisco IOS pour s'assurer que les enregistrements de début/d'arrêt H.323 ont la valeur d'heure correcte. Voici les deux méthodes de NTP :

- Utilisez cette commande de configuration globale du logiciel Cisco IOS pour synchroniser le routeur ou la passerelle Cisco IOS vers un serveur NTP externe :

```
router(config)#ntp server ip address
```

ip address : adresse IP du serveur temporel qui fournit la synchronisation de l'horloge.

- S'il n'y a pas de source temporelle NTP externe, utilisez l'horloge interne comme source temporelle. Pour cela, utilisez la commande de configuration globale du logiciel Cisco IOS présentée ici :

```
router(config)#ntp master
```

L'horloge du routeur doit être réglée sur l'heure correcte (à partir du mode d'exécution normal) avec cette commande pour s'assurer que les horodatages sont corrects :

```
router#clock set 15:15:00 8 May 2001
```

Remarque : Sur certaines plates-formes Cisco, l'horloge du routeur n'est pas sauvegardée

avec une source de batterie. L'heure système doit être réinitialisée après un rechargement du routeur ou une panne de courant.

Exemple de sortie CDR

Il s'agit d'une partie du résultat de console du routeur. Lorsque la [configuration](#) de ce document est activée, les CDR sont dirigés vers la console du routeur ainsi que vers le serveur syslog. Afin de supprimer la journalisation de la console du routeur, configurez **no logging console** en mode de configuration globale sur le routeur. Cela empêche les CDR et autres messages système d'apparaître sur la console, mais ils sont toujours connectés au serveur Syslog.

Lorsqu'un appel VoIP est passé, il place un appel dans la direction de transfert vers la destination. La destination effectue un appel de retour pour obtenir une connexion VoIP bidirectionnelle simultanée. Par conséquent, il y a un CDR pour la jambe avant et un second CDR pour la jambe de retour. La branche d'appel de renvoi a une *origine d'appel* de 2 tandis que la branche d'appel de retour a une *origine d'appel* de 1.

Remarque : Certaines lignes de sortie sont divisées en plusieurs lignes à des fins d'impression.

```
router#  
!--- This output is for the forward call leg. Jun 18 11:15:02.867: %VOIPAAA-5-VOIP_CALL_HISTORY:  
CallLegType 1, ConnectionId BA55719E F8C10015 0 1B1E08, SetupTime 11:14:39.367 UTC Mon Jun 18  
2001, PeerAddress 68575, PeerSubAddress , DisconnectCause 10 , DisconnectText normal call  
clearing., ConnectTime 11:14:49.707 UTC Mon Jun 18 2001, DisconnectTime 11:15:02.867 UTC Mon Jun  
18 2001, CallOrigin 2, ChargedUnits 0, InfoType 2, TransmitPackets 1509, TransmitBytes 102600,  
ReceivePackets 1510, ReceiveBytes 138920 router# !--- This output is for the reverse call leg.  
Jun 18 11:15:02.983: %VOIPAAA-5-VOIP_CALL_HISTORY: CallLegType 1, ConnectionId BA55719E F8C10015  
0 1B1E08, SetupTime 11:14:41.683 UTC Mon Jun 18 2001, PeerAddress 2887, PeerSubAddress ,  
DisconnectCause 10 , DisconnectText normal call clearing., ConnectTime 11:14:49.703 UTC Mon Jun  
18 2001, DisconnectTime 11:15:02.983 UTC Mon Jun 18 2001, CallOrigin 1, ChargedUnits 0, InfoType  
2, TransmitPackets 1510, TransmitBytes 102692, ReceivePackets 1509, ReceiveBytes 138828 router#
```

Ce CDR affiche :

Transfert de la file d'attente d'appel	
Heure générée par CDR	:: 18 juin 11:15:02.867
ID de connexion unique	:: BA55719E F8C10015 0 1B1E08
Heure de configuration	:: 11:14:39.367 UTC Lun 18 juin 2001
PeerAddress (numéro appelant)	:: 68575
Code de cause de déconnexion	:: 10
Déconnecter le texte de la cause	:: effacement d'appel normal
Durée de connexion	:: 11:14:49.707 UTC Lun 18 juin 2001
Origine de l'appel	:: 2
Temps de déconnexion	:: 11:15:02.867 UTC Lun 18 juin 2001

Transmettre les paquets	:: 1509
Octets de transmission	:: 102600
Réception de paquets	:: 1509
Octets de réception	:: 138828
Bouton d'appel de retour	
Heure générée par CDR	:: 18 juin 11:15:02.983
ID de connexion	:: BA55719E F8C10015 0 1B1E08
Heure de configuration	:: 11:14:41.683 UTC Lun 18 juin 2001
PeerAddress (numéro appelé)	:: 2887
Code de cause de déconnexion	:: 10
Déconnecter le texte de la cause	:: effacement d'appel normal
Durée de connexion	:: 11:14:49.703 UTC Lun 18 juin 2001
Origine de l'appel	:: 1
Temps de déconnexion	:: 11:15:02.983 UTC Lun 18 juin 2001
Transmettre les paquets	:: 1510
Octets de transmission	:: 102692
Réception de paquets	:: 1509
Octets de réception	:: 138828

Les valeurs de code de cause de déconnexion sont hexadécimales par défaut. Ce tableau présente certaines valeurs hexadécimales courantes et leurs explications :

Valeur hexadécimale	Explication
0x0	Voir la remarque ci-dessous
0x1	Numéro non affecté
0x3	Aucune route vers la destination
0x10	Effacement d'appel normal
0x11	Utilisateur occupé
0x12	Aucune réponse de l'utilisateur
0x13	Aucune réponse d'utilisateur
0x15	Appel rejeté
0x1C	Nombre incorrect
0x1F	Normal, non spécifié
0x22	Aucun circuit
0x2C	Aucun circuit demandé
0x2F	Aucune ressource
0x3F	Service ou option non disponible,

	non spécifié
--	--------------

Remarque : certaines versions du logiciel Cisco IOS peuvent donner de nombreux messages de code de cause de déconnexion « 0 » lorsque la commande **show h323 gateway cause-codes** est émise. Il s'agit d'un défaut cosmétique qui n'a aucun impact sur les performances.

[Informations connexes](#)

- [Dépannage et débogage des appels VoIP - Notions de base](#)
- [Assistance technique concernant la technologie vocale](#)
- [Support produit pour Voix et Communications IP](#)
- [Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)