



既知の問題

便宜上、リリースノートには、メジャーリリースの既知の問題が記載されています。メンテナンスリリースまたはパッチの既知の問題は記載されていません。

サポート契約がある場合は、[Cisco Bug Search Tool](#) を使用して最新のバグリストを取得できます。検索では、特定のプラットフォームとバージョンに影響するバグに絞り込むことができます。バグの状態、バグ ID ごとに検索したり、特定のキーワードを検索することもできます。



重要 バグリストは1回自動生成され、その後は更新されません。バグがシステムでどのように分類または更新されたかとその時期によっては、リリースノートに記載されない場合があります。[Cisco Bug Search Tool](#) を「信頼できる情報源」と考えてください。

- [バージョン 6.4.0 の既知の問題 \(1 ページ\)](#)

バージョン 6.4.0 の既知の問題

表 1:バージョン 6.4.0 の既知の問題

不具合 ID	タイトル
CSCvo00852	FTDv ESXi 12 コアおよび FTDv KVM 12 コアプラットフォームで Lina CPU が低くトラフィックが失われる
CSCvo03589	アプリケーションエージェントのハートビートが、MI のシナリオで失われる可能性があります
CSCvo40478	FMC ダッシュボードに FMC の最新の製品更新として誤った値が表示される
CSCvo80725	「エラー : ip_multicast_ctl によるチャンネルの取得に失敗 (ERROR: ip_multicast_ctl failed to get channel)」により vFTD 6.4 が OSPF 隣接関係を確立できない

不具合 ID	タイトル
CSCvp06568	6.4 FMC によって管理されている 6.3 FTD の syslog で NAP ポリシー/SSL ポリシー名が不明
CSCvp19669	FDM イベントにユーザーが正しく表示されない
CSCvp21403	検証：データプレーン：管理アクセスが RA-VPN ポート コリジョンを処理しない
CSCvp23703	FTD で最初のブート スクリプト S97compress-client-resources が無応答で失敗した
CSCvp25570	グループポリシー属性と FQDN が同じウィザードフローで編集されている場合、RAVPN 接続プロファイルを作成できない
CSCvp29817	TempID を RealID に変換するときにログイン履歴の更新に失敗する (ID ごとに 1 個のログ、履歴が失われる)
CSCvp30194	ASA SFR : IPS を使用して ACP をインポートしようとする時「SFO インポート中のエラー：コンテナをロードできません (Error importing SFO: Unable to load container)」が表示される
CSCvp33797	FMC 上でセッションのあるユーザーが、ユーザー情報を AD からダウンロードした後に正常に更新されない
CSCvp37229	ポリシー レイヤの「マイ チェンジ (My Changes)」レイヤから有効にした場合、一部のプロセッサが有効にならない
CSCvp45752	カスタムアプリケーションをサブドメインに追加した場合、古いバージョンの登録済みデバイスで snort が再起動しない
CSCvp47260	日本語版でトラブルシューティング ファイルの生成が停止する
CSCvp47535	新しく追加したアプリケーションプロトコルを [ホスト (Hosts)] に表示できない
CSCvp48523	変更されたユーザーがアクセス ポリシーに正しく反映されない
CSCvp48525	[タスクの詳細 (Task details)] でスケジュールしたタスクを編集できない
CSCvp48534	侵入ルールにカテゴリを追加できない
CSCvp48545	日本語名のアラートを作成できない
CSCvp48565	VPN トラブルシューティング ログのセットアップに異常に長い時間がかかる
CSCvp48583	[IPv6 DAD] チェックボックスがデフォルトでオンになっている

不具合 ID	タイトル
CSCvp56916	S2S VPN ウィザードに、事前設定された使用可能な証明書がないことが示される
CSCvp56951	FDM/FTDvirtual が「ignore-ipsec-keyusage」 flexconfig オブジェクトをサポート/展開できない
CSCvp57096	メッセージフィールドに NULL エントリがある ids_event_msg_map テーブルが原因で 6.4.0 へのアップグレードが失敗する場合がある
CSCvp59960	リテラル（ユーザーまたはシスコが作成したもの）を含むネットワークグループでネットワーク検出が機能しない
CSCvq29993	SSL ポリシーにより 6.4.0-102 2140 で 1550 ブロックと 9472 ブロックが枯渇し、回復しない
CSCvq33956	展開プロセス（AQS サブグループ）のメモリ割り当てを最適化して大規模なポリシー展開を可能にする
CSCvq36298	アップグレード後に ASA/FTDv の MTU サイズを変更できない
CSCvq78471	BVI とその DHCP プールを同時に削除するとポリシーの展開が失敗する
CSCvr01675	複数のシスコ製品での Snort HTTP 検出エンジンのファイルポリシーバイパスの脆弱性
CSCvr35854	Apache HTTP サーバーの URL 正規化のサービス拒否攻撃に対する脆弱性
CSCvr35855	Apache HTTP サーバーの mod_http2 Use-After-Free のサービス拒否攻撃に対する脆弱性
CSCvr35856	Apache HTTP サーバーの mod_auth_digest 競合状態のアクセス制御バイパス
CSCvr57468	RunQuery は Java 開発キット 13 との互換性がない
CSCvs05066	Snort ファイルのメモリプールの破損によりパフォーマンスが低下し、プロセスが失敗する
CSCvs24215	SSL キー再生成を無効にする Firepower Device Manager（FDM）オプションが設定に反映されない
CSCvs37065	/ngfw/var/sf/fwcfg/interface_info.conf ファイルにデータがないため、Snort がクラッシュする
CSCvs50931	SRU の後でポリシーの展開が失敗する
CSCvs56923	SQL クライアントが外部データベースアクセスを使用して FMC にクエリを実行できない

不具合 ID	タイトル
CSCvs61881	FTD 上の AnyConnect の証明書マッピングが機能しなくなった
CSCvs74586	Firepower FTD トランスペアレントが非 IP パケットを復号化しない
CSCvs82829	Anyconnect 設定がサイト間 VPN トンネルに追加されるとコールが失敗する
CSCvs88186	SID で byte_extract と byte_math で同じ変数名を使用すると、snort 検証が中断される
CSCvt01763	フローがブルートフォース失敗としてマークされている場合、アプリケーション分類が再試行されない
CSCvt03557	GUI 上に設定された時間/タイムゾーンが仮想 Firepower Management Center 上で矛盾している
CSCvt06666	6.3.0.4 から 6.4 へのアップグレードが失敗した後で SFR httpsd プロセスがダウンする
CSCvt16642	FMC がリモートの syslog サーバーに対して一部の監査メッセージを送信していない
CSCvt16723	ngfw-onbox ログのログローテーションが想定しているログサイズで実行されていない
CSCvt18051	dets ファイルが破損している場合、RabbitMQ がクラッシュし続ける
CSCvt20235	Firepower 4100 シリーズのすべての FTW インターフェイスが同時にリンクフラップするが、まれにしか発生しない
CSCvt21986	インスタンス間での Snort と Lina のコアの割り当てに一貫性がない
CSCvt34894	Snort がメモリを消費し、ブロックが枯渇する
CSCvt35233	DAQ モジュール process_snort_verdict 判定ブラックリストからの過剰なロギング
CSCvt35730	2 番目のトンネルに重複する暗号 ACL がある場合の FDM 展開エラー
CSCvt37745	アクティブからスタンバイへセカンダリが復帰する間にトレースバックする
CSCvt42955	SID 26932 誤検出が NTP ではなく QUIC でトリガーされる
CSCvt52607	SSL HW モードのフローテーブルメモリの使用率を引き下げて Snort が D 状態になる確率を低減する
CSCvt56923	FTD の手動による証明書の登録が、組織の件名フィールドの "&" (アンパサンド) が原因で失敗する

不具合 ID	タイトル
CSCvt62147	プロセス名 LINA で ASA がトレースバックし、リロードする
CSCvt63407	FTD 6.4.0.7 を実行している FP 2000 がプロセス名 LINA でトレースバックし、リロードする
CSCvt64696	AAA RADIUS サーバーの接続障害
CSCvt66136	CC モードを使用した 6.4.0 から 6.4.0.9 へのアップロードにより httpsd.conf に誤った設定が発生する
CSCvt66875	Appld は UltraSurf にトンネリングされた IP ではなく、プロキシ IP をキャッシュする
CSCvt67832	ロックの競合が原因で、Lina スレッドで FTD がトレースバックし、リロードする
CSCvt68131	スレッド「IKEv2 Mgd Timer Thread」で FTD がトレースバックし、リロードする
CSCvt70854	6.6.0-90 : [Firepower 1010] メモリ不足のため、SRU の更新中に tomcat が再起動する
CSCvt70866	sfiproxy がセカンダリ FMC のリスナーのバインドに失敗することがある
CSCvt72683	FP 8130 での NAT ポリシーの展開後の NAT ポリシーの設定が表示されない
CSCvt80126	CLI の「show asp table socket 18421590 det」で ASA がトレースバックし、リロードする
CSCvt80172	CVE-2017-11610 に対処するには、スーパーバイザソフトウェアをアップグレードする必要がある
CSCvt86599	Orac のレプリケーションコードにおける複数の SQL インジェクションの脆弱性
CSCvt86906	リダイレクトオプションを使用すると、Stunnel 5.00 ~ 5.13 が
CSCvt87064	li の WebCore/platform/network/soup/SocketStreamHandleImplSoup.cpp
CSCvu32449	FDM : AnyConnect 「名前が重複しているため、検証に失敗しました : (Validation failed due to duplicate name:)」
CSCvu43355	QOS 機能での FTD Lina のトレースバックとリロード
CSCvu44697	Firepower 4100/9300 : show tech の収集中に Fail-to-wire (FTW) EPM ポートがリンクフラップする
CSCvu46584	2.64.2 までの GNOME glib-networking で、GTlsCli の導入

不具合 ID	タイトル
CSCvu53481	HA 設定の同期にかかる時間が 1 時間を超えるため、FTD のアップグレードが失敗する
CSCvu56286	FDM : 進行中のトラフィックに対して HA フェールオーバーを実行した後に新しいファイアウォールセッションが作成される
CSCvu61711	「内部エラーが発生しました。(An internal error occurred.)」により、FMC が地理位置情報を含む ACL ルールを追加できない
CSCvu70529	snort のリロード時にバイナリルール (SO ルール) がロードされない
CSCvu85127	同じ UUID のデバイスが接続しようとしている場合、展開できない
CSCvv00254	ドロップ予定だったイベントが生成されると、一部のイベントデータが無効になる