

CSCvc53327:호스트 이름에 공백이 포함된 경우 RV32x는 IP 주소를 제공하지 않습니다.

요약

RV32x는 DHCP 클라이언트의 호스트 이름에 공백이 포함된 경우 IP 주소를 제공하지 않습니다. RV32x는 현재 호스트 이름 필드에서 공백 및 특수 문자를 지원하지 않습니다.

식별된 날짜

2016년 12월 16일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

다음 단계

디바이스 호스트 이름의 문자 및 길이를 확인합니다. 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우, RV32x에서 IP 주소를 수신하기 위해 디바이스의 호스트 이름에서 일시적으로 제거할 수 있습니다. 특수 문자 및 공백을 허용하는 라우터 펌웨어가 현재 진행 중입니다.